

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	328188	01/02/26 13:55	02/02/26 10:50			מכונאות	78671	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
	מסגרות דנאל	
	בדיקת צמיגים	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	328266	01/02/26 10:38	02/02/26 10:49			מכונאות	78671	אביזרם סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרם סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים	
קוד	תאור
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
PW2100D044	מקורי-סט 4 שטיחים -
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	325585	24/12/25 07:38	24/12/25 09:10			מכונאות	74777	טיפול 75000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000 ק"מ	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.1

חלפים		קוד
תאור	כמות	
מקורי-מסנן מזגן משופ	1	87139YZZ34
מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6	08880838531L
מקורי-מסנן שמן	1	90915YZZM3
מקורי-אטם פקק ריקון	1	9008043037
מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1	AVTOP
מקורי-מסנן אוויר	1	17801K0030

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	313450	29/05/25 07:40	29/05/25 10:05			מכונאות	59928	טיפול 60000			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	
	חניה 36	

עבודות	
קוד	תאור
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
001361	טיפול 60.000 ק"מ
	כמות
	0
	1.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
490	חידוש חברות למעדין	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
DAN185/65/R15	צמיג דגלופ יאריס	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	301707	21/11/24 07:33	21/11/24 08:56			מכונאות	45304	טיפול 45.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

	טיפול 45.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZTH	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30.000	
	בד' וישר קדמי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
85222K0020	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212K0020	מקורי-מגב קדמי ימין	1
490	חידוש חברות למעדון	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	חניה 39	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד חיישי רוורס עובדים לסרוגין	
	בד מצלמת דרך קד לא נדלקת עם התנעת הרכב	
	חניה 39	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	הוחזר שקע חיישנים למקום	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
אביזרים		
עבודות		
קוד	תאור	כמות

