

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	308309	05/03/25 14:04	17/03/25 10:32			מכונאות	91920	טיפול 90000			true	
תלונות												
						קוד	תאור	כמות				
							טיפול 90000					
							SEL155					
						אביזרים בכרטיס נפרד						
עבודות												
						קוד	תאור	כמות				
						001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.5				
						SEL155	.טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0				
						473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פזה	.7				
						X	סידור מגנים	0				
						X	סידור כנפיים	0				
						X	סידור דלתות	0				
חליפים												
						קוד	תאור	כמות				
						08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6				
						90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1				
						9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1				
						9091901301	מקורי-מצת	3				
						0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1				
						G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1				
						AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1				
						AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1				
						AV04466K0000T	רפידות אח חליפי יאריס היברדי	1				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	308310	05/03/25 14:07	17/03/25 10:29			מכונאות	91920	אביזרים לרכב			true	
תלויות												
קוד				תאור		כמות						
				אביזרים לרכב								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
SELACC200				לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
42606F4911				מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר		1						
PW02200056				מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1						
PW2100D044				מקורי-סט 4 שטיחים -		1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	304056	29/12/24 11:02	29/12/24 12:45			מכוונות	88466	בד' צמיג אח' ימין -מאבד אויר			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			בד' צמיג אח' ימין -מאבד אויר									
			פנס קד' ימין לא עובד									
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
AV90981YZZAMW			נורת הלוגן HIR2			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	299102	06/10/24 12:55	06/10/24 14:23			מכונאות	82556	גלגל שמאל קדמי פנצ'ר			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			גלגל שמאל קדמי פנצ'ר									
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
CH185/65R15H			צמיג-FMX ספייס וורסו		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	296560	21/08/24 10:20	21/08/24 12:28			מכונאות	77698	טיפול 75000			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 75000										
		חניה 34										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								

MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
G92DHHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' צמיגים	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
CH185/65R15H	צמיג-FMX ספייס וורסו	4

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.8
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV04465K0010T	רפידות קד חליפי	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	חניה 10	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג בבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תקר בגלגל קד' ימין	
	חניה 30	
	המקורי בתא המטען	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
CH185/65R15H	צמיג-FMX ספייס וורסו	2

עבודות	
קוד	תאור

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	260408	10/01/23 09:18	10/01/23 15:38			מכונאות	29582	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			true	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	255843	30/10/22 09:28	06/11/22 10:48			פחחות	23956	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV	מגן קדמי חיצוני (פירוק)	1
9046710183T	קליפס	10

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	7.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא	3.6
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
	אקטיבציה לחלונות	0
H	חיישני רוורס וידאו-אחריות לשנה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0