

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	557110	09/08/26 09:24	11/08/26 10:13			מכונאות	10279 8	טיפול 105000			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 105000										
		סלקט										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
0013105		טיפול 105,000 ק"מ		.7								
890988		.ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי		.1								
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		3.6								
17801K0030		מקורי-מסנן אוויר		1								
85212YZZEC		מקורי-מגב קדמי שמאל		1								
85212YZZCV		מקורי-מגב שמשה		1								
W 3362300046		חליפי-מצבר 45Ah (פלוס ימין) -		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	557114	09/08/26 09:28	11/08/26 10:08			מכונאות	10279 8	אביזרים			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			אביזרים									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
SELACC200			לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
PW2100D033			מקורי-שטיחי גומי שחו		1							
PZWIGOKIT100			מקורי-ערכת טיפול רכב		1							
PW02200056			מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1							
42606F4913			מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	557120	09/08/26 09:54	00:00			מכונאות	10279 8	HHC			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	418163	13/07/26 09:39	30/07/26 07:29			מכונאות	10215 6	החלפת נורה קדמית שרופה			true	
תלויות												
קוד		תאור		כמות								
		החלפת נורה קדמית שרופה										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
810151		נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה		2.								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90981YZZAM		מקורי-נורה ראשית		1								

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוף	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	551131	10/05/26 08:28	19/05/26 09:11			מכונאות	99424	מוזמן לטסט+שינוע			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		מוזמן לטסט+שינוע										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
SHINUA2		שינוע הלון-חזור			.68							
AGRABENZIN		אגרת טסט רכב בניין			.41							
SHERUTTEST		שירות העברת מבחן רישוי שנה			.41							
מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוף	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	411386	03/03/26 12:31	05/03/26 11:59			מכונאות	90443	מוזמן לטיפול 90000			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		מוזמן לטיפול 90000										

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9091901301	מקורי-מצת	3
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	400972	26/08/25 08:40	31/08/25 07:18			מכונאות	78134	טיפול 75000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	140210	27/03/25 09:32	30/03/25 08:28			מכונאות	62840	טיפול 60000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.8
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.7
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
04465K0010	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
85212YZZEC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZCV	מקורי-מגב שמשה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	130772	30/09/24 08:57	30/09/24 13:52			מכונאות	47639	מוזמן לטיפול 45 לנייד 0586770655			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 45 לנייד 0586770655	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	123156	30/04/24 07:49	30/04/24 09:11			מכונאות	31267	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	114699	14/11/23 12:52	14/11/23 15:14			מכונאות	15743	טיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	24/05/23 08:00	24/05/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
M707000000	MOBILITY איתוראן שגרות	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U790000000	קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד	0