

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	541923	05/04/26 11:54	06/04/26 10:48			מכונאות	67276	סלקט 155 בדיקות			false	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
סלקט 155 בדיקות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
190011												
3												
מזכיר (אחד) פ+ה												
SEL155												
טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
חלפי-מצבר 45Ah (פלוס ימין) -												
W 3362300046												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	537064	02/01/26 07:51	02/01/26 09:38			מכונאות	60263	מוזמן לטיפול 60			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
מוזמן לטיפול 60												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1.2												
001361												
890988												
.1												
ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
3.4												
AV33												
שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus												
1												
AV0009												
מסיר פיח, מנקה חלל עשן												
1												
17801K0030												
מקורי-מסנן אוויר												
1												
AV0006												
נוזל בלמים												
1												
87139YZZ34												
מקורי-מסנן מזגן משופ												
1												
PZ44700PF005												
מקורי-טרסיס לניקוי מ												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
85222YZZTH												
מקורי-מגב קדמי שמאל												
1												
85212YZZTB												
מקורי-מגב קדמי ימין												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	527058	06/06/25 08:16	06/06/25 10:20			מכונאות	44915	טיפול 45			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 45												
שפשוף טמבון קדמי + פגוש אחורי אם אפשר												
לצבוע מעט												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
.9												
001345												
890988												
.1												
X												
לגבי צבע - דרוש פחחות												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
3.4												
AV33												
שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus												
1												
AV0009												
מסיר פיח, מנקה חלל עשן												
1												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
G92DHK0010												
מקורי-מסנן אוויר למצ												
1												
17801K0030												
מקורי-מסנן אוויר												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	516295	01/11/24 08:05	01/11/24 09:48			מכונאות	30116	טיפול תקופתי (טיפול 30000)			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול תקופתי (טיפול 30000)												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1.2												
001330												
890988												
.1												
ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
AV0009												
מסיר פיח, מנקה חלל עשן												
1												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
AV0006												
נוזל בלמים												

1	מקורי-מסנן מזגן משופ	87139YZZ34
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
3.4	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus	AV33
1	מקורי-מסנן אוויר	17801K0030

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	506437	29/03/24 07:32	29/03/24 08:20			מכונאות	15920	טיפול תקופתי (טיפול ראשון 15000)			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
טיפול תקופתי (טיפול ראשון 15000)												
מצלמת רוורס רואים מעורפל צד שמאל												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
טיפול 15,000 ק"מ												
.7												
.1												
ניקויהחלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר												
0												
.לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.												
0												
ניקוי עדשת מצלמת רוורס												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus												
3.4												
1												
מקורי-מסנן שמן												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
90915YZZM3												
9008043037												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	478440	29/06/23 11:00	29/06/23 11:03			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
816709												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
מסירת רכב ללקוח												
0												
MESIRA												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	28/06/23 08:00	28/06/23 08:00									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
קודן מפוצל GMS808 + מיגון לעלוקה (כולל כספת מתכת)												
0												
B168000000												
מצלמה אחורית לצג מולטימדיה												
0												
B245000000												
טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי												
0												
C027000000												
דמי טיפול שעבוד												
0												
C193000000												
ערכת עזרה ראשונה												
0												
PZ49S00ED0EU												
קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל												
0												
U750000000												
קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד												
0												
U790000000												
קישוט כרום אחורי יאריס												
0												
U823000000												
0												
U998000000												
Yaris Protection pack Plus & DVR - משטח הגנה לתא מטען, פס הגנה לדלתות, חיישני רוורס קוליים, קסטומיזציות מרימי שמשות ומצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G												