

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	555578	14/07/26 17:28	17/07/26 12:16			מכונאות	5871	סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	555579	14/07/26 17:29	17/07/26 12:18			מכונאות	5871	אביזרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW2100D033	מקורי-שטיחי גומי שחו	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PZWIGOKIT100	מקורי-ערכת טיפול רכב	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	545079	27/01/26 09:19	28/01/26 14:19			מכונאות	3895	מוזמן לטיפול 15.000 ע"ח - מכירות			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 15.000 - ע"ח מכירות	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7

חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	524966	10/01/25 09:42	10/01/25 09:44			מכונאות	1	מסירת רכב חדש ללקוח			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מסירת רכב חדש ללקוח	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C267000000	רישוי 2025	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
U750000000	קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל	0
U756000000	גלגל חלופי YARIS	0
U790000000	קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד	0
U823000000	קישוט כרום אחורי יאריס	0
U867000000	Yaris Protection Pack Plus - פס הגנה, משטח הגנה לתא המטען, חיישני רוורס קוליים וקסטומיזציות מרימי שמשות	0