

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	309751	28/03/25 10:39	00:00			מכונאות	72468	SEL155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	309753	28/03/25 10:40	00:00			מכונאות	72468	אביזרים לרכב			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	306260	02/02/25 11:15	03/02/25 15:55			מכונאות	72468	טיפול 75000 + העברת טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000 + העברת טסט	
	חניה 7	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.1
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14 חליפי	1
AV85222YZZBCT	מגב קדמי 26"	1
AV04466K0000T	רפידות אח חליפי יאריס היברדי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	284287	01/02/24 09:45	01/02/24 14:00			מכונאות	57248	טיפול 60000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	העברת טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	284289	01/02/24 09:46	04/02/24 15:09			מכונאות	57248	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	268165	10/05/23 09:36	10/05/23 11:17			מכונאות	44762	מוזמן לטיפול 45000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 45000	
	חניה 8	
	לסדר פאנל צד ימין טמבון	
עבודות		
קוד	תאור	כמות

001345	טיפול 45,000 ק"מ	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG08A1	בדיקת חיישן דארגר קדמי	4.

עבודות		
קוד	תאור	כמות
WGG58F1	בדיקה והחלפת יחידת בקרה של מערכת שיחת	1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04001161K0	מקור-מכלול יחידת בק	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
WGG20A1	עדכון תוכנה ליחידת בקרת יציבות	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא	3.6
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	בוצע מילוי בצמיגים והשלמת חלק	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שמי' עזרא חן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0

120	עבודות צבע	0
	עבודות זגגות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52159K0906	מקורי-מגן אחורי-יארי	1
52453K0060	מקורי-מגן למגן אחורי	1
81581K0130	מקורי-פנס אחורי במגן	1
520230W020	מקורי-תומך מגן אחורי	1
67005K0030	מקורי-דלת מטען-יאריס	1
75442K0030	מקורי-סמל אחורי	1
90975W2002	מקורי-סמל אחורי	1
75435K0010	מקורי-סמל אחורי	1
75441K0030	מקורי-סמל אחורי	1
525910D550	מקורי-תפס ימין למגן	1
58415K0010	מקורי-לוח פלסטיק רצפ	1
9046710183T	קליפס	14
8158AK0140	מקורי-נורת לד	1
AV	גומי חלון	1
8158AK0130	מקורי-נורת לד	1