

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 935108 | 08/10/26 15:43 | 00:00   |         |           | מכונאות | 51895  | הכנה למכירה  |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 916175 | 11/01/26 07:35 | 11/01/26 09:21 |         |           | מכונאות | 45914  | מוזמן לטיפול 60 + הכנה לטסט יאריסHVO |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                      |      |
|--------------|--------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                 | כמות |
|              | מוזמן לטיפול 60 + הכנה לטסט יאריסHVO |      |
| עבודות       |                                      |      |
| קוד          | תאור                                 | כמות |
| 001361       | טיפול 60.000 תקופתי                  | 1.2  |
| RNBALAM      | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים            | 0    |
| RNHIGUI      | בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות     | 0    |
| RNNEZ        | בדיקת העדר נזילות מים/שמן            | 0    |
| RNTZAMIG     | בדיקת תקינות צמיגים                  | 0    |
| BAT          | בדיקת מצבר                           | 0    |
| 431WHE       | כיוון פרונט                          | 0    |
| 190011       | מצבר (אחד) פ+ה                       | .3   |
| חלפים        |                                      |      |
| קוד          | תאור                                 | כמות |
| Z800         | שמן סינטטי מלא לקסוס                 | 3.6  |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                  | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                       | 1    |
| 0882380111   | מקורי-שמן בלמים                      | 1    |
| 87139YZZ34   | מקורי-מסנן מזגן משופ                 | 1    |
| 17801K0030   | מקורי-מסנן אוויר                     | 1    |
| Z16          | מסנן מתיז שמשות                      | 1    |
| Z17          | נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר             | 1    |
| Z28B         | מנקה פיח למנוע - בבזין               | 1    |
| LM002        | תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע           | 1    |
| 8521430380   | מקורי@ גומי מגבים קד                 | 1    |
| 8521428090   | מקורי-גומי מגב קדמי                  | 1    |
| 3362300046SH | חליפי-מצבר 40                        | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 893452 | 14/01/25 07:23 | 14/01/25 08:40 |         |           | מכונאות | 35989  | מוזמן לטיפול |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                  |      |
|------------|----------------------------------|------|
| קוד        | תאור                             | כמות |
|            | מוזמן לטיפול                     |      |
|            | הכנה לטסט                        |      |
| עבודות     |                                  |      |
| קוד        | תאור                             | כמות |
| RNBALAM    | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים        | 0    |
| RNHIGUI    | בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות | 0    |
| RNNEZ      | בדיקת העדר נזילות מים/שמן        | 0    |
| RNTZAMIG   | בדיקת תקינות צמיגים              | 0    |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ                 | .9   |
| BAT        | בדיקת מצבר                       | 0    |
| חלפים      |                                  |      |
| קוד        | תאור                             | כמות |
| Z800       | שמן סינטטי מלא לקסוס             | 3.6  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון              | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                   | 1    |
| Z16        | מסנן מתיז שמשות                  | 1    |
| Z17        | נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר         | 1    |
| Z28B       | מנקה פיח למנוע - בבזין           | 1    |
| RNNIK      | ניקוי מנוע                       | 1    |
| LM002      | תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע       | 1    |
| 17801K0030 | מקורי-מסנן אוויר                 | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 870745 | 04/01/24 07:21 | 04/01/24 09:44 |         |           | מכונאות | 23453  | מוזמן לטיפול 30 (יאריס) DCM+ |            |        | true       |            |

| תלונות  |                                  |      |
|---------|----------------------------------|------|
| קוד     | תאור                             | כמות |
|         | מוזמן לטיפול 30 (יאריס) DCM+     |      |
| עבודות  |                                  |      |
| קוד     | תאור                             | כמות |
| RNBALAM | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים        | 0    |
| RNHIGUI | בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות | 0    |

|              |                                |             |
|--------------|--------------------------------|-------------|
| 0            | בדיקת העדר נזילות מים/שמן      | RNNEZ       |
| 0            | בדיקת תקינות צמיגים            | RNTZAMIG    |
| 1.2          | טיפול 30,000 ק"מ               | 001330      |
| 0            | בדיקת מצבר                     | BAT         |
| 0            | כיוון פרונט                    | 431WHE      |
| <b>חלפים</b> |                                |             |
| <b>קוד</b>   | <b>תאור</b>                    | <b>כמות</b> |
| Z800         | שמן סינטטי מלא לקסוס           | 3.6         |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון            | 1           |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                 | 1           |
| 0882380111   | מקורי-שמן בלמים                | 1           |
| Z16          | מסנן מתיז שמשות                | 1           |
| Z17          | נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר       | 1           |
| Z28B         | מנקה פיח למנוע - בנזין         | 1           |
| 87139YZZ34   | מקורי-מסנן מזגן משופ           | 1           |
| LM002        | תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע STP | 1           |
| LX100        | חומרי עזר                      | 1           |

|         |                                        |      |
|---------|----------------------------------------|------|
| תלונות  |                                        |      |
| קוד     | תאור                                   | כמות |
|         | קריאת שרות עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM |      |
| עבודות  |                                        |      |
| קוד     | תאור                                   | כמות |
| XGG79F1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס            | 1.4  |

| תלונות     |                               |      |
|------------|-------------------------------|------|
| קוד        | תאור                          | כמות |
|            | טיפול 15,000 ק"מ              |      |
| עבודות     |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ              | .7   |
| 11199      | מאושר                         | 0    |
| חלפים      |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| Z800       | שמן סינטטי מלא לקיסוס         | 3.6  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון           | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                | 1    |
| Z16        | מסנן מתיז שמשות               | 1    |
| Z28B       | מנקה פיח למנוע - בנזין        | 1    |
| LM002      | תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע LM | 1    |

| עבודות |                                   |      |
|--------|-----------------------------------|------|
| קוד    | תאור                              | כמות |
| XX30   | תיקון דלת קד' שמ'+מגן אח' וצביעתם | 0    |
| 11199  | מאושר                             | 0    |

| חלפים        |                                                                                      |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                                                                 | כמות |
| B245000000   | מצלמה אחורית לצג מולטימדיה                                                           | 0    |
| B720000000   | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט                                        | 0    |
| BB04800000   | "חיישני חנייה אחוריים קוליים והארכת אחריות לשנים רביעיני וחמישיית או עד 100,000 ק"מ" | 0    |
| C027000000   | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי                                                  | 0    |
| PZ49S00ED0EU | ערכת עזרה ראשונה                                                                     | 0    |
| U748000000   | סט פסי הגנה שחורים לדלתות                                                            | 0    |
| U750000000   | קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל                                                            | 0    |
| U756000000   | גלגל חלופי YARIS                                                                     | 0    |
| U790000000   | קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד                                                        | 0    |

**עבודות**

| קוד      | תאור                         | כמות |
|----------|------------------------------|------|
| 001300   | מסירת רכב ללקוח              | 0    |
| חלפים    |                              |      |
| קוד      | תאור                         | כמות |
| RNNO0733 | מצלמת דרך קדמית + אחורית FHD | 1    |
| RNNO0599 | שקע מצית סיגריות + חוט       | 1    |
| RNMM035  | כרטיס זיכרון למצלמת דרך 32GB | 1    |