

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	בדיקת חיישנים של המצלמת רוורס	
	מצלמת רוורס מרצדת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2

87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
------------	-----------------	---

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 שח	מהות תיקון
	850447	25/01/23 08:57	12/02/23 08:18			מכונאות	14661	טיפול 15000			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
11199	שינוע	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	850448	25/01/23 08:58	25/01/23 17:45			מכונאות	14661	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	814355	22/07/22 09:50	24/07/22 13:11			מכונאות	5	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0

[illegible]

חלפים	
קוד	תאור
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט
M113000000	מדבקת כוכבית 8867
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים
U790000000	קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד