רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	379856	18/10/26 10:12	19/11/26 15:10			מכונאות	70920	אביזרים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אביזרים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PW2100D044	מקורי-סט 4 שטיחים -	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	379857	18/10/26 10:12	00:00			מכונאות	70920	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	379858	18/10/26 10:13	18/10/26 10:13			מכונאות	70920	155 בדיקות			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	370940	18/05/26 09:05	18/05/26 10:39			מכונאות	61751	טיפול 60			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1

חלפים

קוד	תאור	כמות
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
AV140	חומרי עזר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
85222YZZTH	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	360562	23/11/25 09:11	23/11/25 10:21			מכונאות	45121	טיפול 45			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV140	חומרי עזר	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל	מהות

	מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
		350860	16/05/25 10:01	16/05/25 11:07			מכונאות	30623	טיפול 30			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	מקורבת של בועז	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
11199	שטיפה חיצונית ללא חיוב	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
AV140	חומרי עזר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
80X	מסיר פיח 80X PAZ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	340433	23/10/24 10:14	23/10/24 11:13			מכונאות	15100	טיפול 15			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
X	שטיפת רכב ללא עלות- בועז	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	3.6
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
AV140	חומרי עזר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	14/04/24 08:00	14/04/24 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
U750000000	קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל	0
U790000000	קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד	0
U823000000	קישוט כרום אחורי יאריס	0
U867000000	"""Yaris Protection Pack Plus - פס הגנה, משטח הגנה לתא המטען, חיישני רוורס קוליים וקסטומיזציית מרימי שמשות"" "	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	331402	11/04/24 09:33	11/04/24 12:48			מכונאות	6	רכב חדש			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב חדש	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0