

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	342548	07/05/26 13:25	18/05/26 10:50			מכונאות	14666	בדיקות סלקט			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		כמות										
		בדיקות סלקט										
		בדיקת מצבר + פלט										
עבודות												
קוד		תאור										
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות										
		כמות 0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	342549	07/05/26 13:27	11/05/26 11:20			מכונאות	14666	אבזור סלקט			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		אבזור סלקט										
עבודות												
קוד		תאור										
SELACC200		לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו										
		כמות 0										
חלפים												
קוד		תאור										
42606F4913		מקורי-ערכת תיקון פנצר										
PW02200056		מקורי-ערכת עזרה ראשונה										
PW2100D044		מקורי-סט 4 שטיחים -										
		כמות 1										
		כמות 1										
		כמות 1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	340963	23/03/26 12:48	23/03/26 14:24			מכונאות	13537	טיפול 15			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		טיפול 15										
עבודות												
קוד		תאור										
1315		טיפול 15,000 ק"מ										
		כמות .9										
חלפים												
קוד		תאור										
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון										
08880838531L		מקורי-TGMO 5W30 PFE										
AV001		נודל לשמשות										
2222		חומרי עזר										
2624		תוסף מסיר פיח דלק										
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן										
87139YZZ34		מקורי-מסנן מזגן משופ										
		כמות 1										
		כמות 3.6										
		כמות 1										
		כמות 1										
		כמות 1										
		כמות 1										
		כמות 1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	319212	01/09/24 09:48	24/09/24 13:56			מכונאות	5168	- החלפת מצלמה tss+ווז לא			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		מנורת התנגשות דולקת לסרוגין										
		החלפת מצלמה קדמית										
		בהמשך לכרטיס 317832										
עבודות												
קוד		תאור										
864691		מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפנים										
864691		מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפנים										
		כמות .9										
		כמות .7										
חלפים												
קוד		תאור										
8646C0W040		מקורי-מצלמה קדמית										
		כמות 1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	317832	29/07/24 09:18	15/08/24 12:05			מכונאות	5104	מנורת התנגשות דולקת לסרוגין			false	

תלונות												
קוד		תאור										
		מנורת התנגשות דולקת לסרוגין										
עבודות												
קוד		תאור										
X		הזמנה מצלמת TSS באחריות - אין בארץ										
		כמות 0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	313662	14/04/24 12:22	14/04/24 12:59			מכונאות	3054	בד' מערכת מולטימדיה- וויז			false	

				לא עובד								
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
בד' מערכת מולטימדיה- וויז לא עובד												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
WAZE תקין - נידרש הידקון גרסה בטלפון												
X												
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	305250	05/09/23 13:30	06/09/23 13:11			מכונאות	1	5.9.23 מסירקת רכב ללקוח - אורי			false	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
5.9.23 מסירקת רכב ללקוח - אורי												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
מסירת רכב ללקוח												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
1												
הצטרפות למועדון												
כמות												
1												
צילון קדמי משקפיים												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	28/08/23 08:00	28/08/23 08:00									
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
מצלמה אחורית לצג מולטימדיה												
0												
My Toyota Gold +הארכת אחריות שנה רביעית וחמישית או 100,000 ק"מ + שירותי דרך												
0												
טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי												
0												
דמי טיפול שעבוד												
0												
מימון מסובסד אוגוסט 2023 - פועלים												
0												
ערכת עזרה ראשונה												
0												
PZ49S00ED0EU												
0												
קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל												
0												
קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד												
0												
קישוט כרום אחורי יאריס												
0												
מגן פגוש אחורי יאריס												
0												
U827000000												
0												
U998000000												
0												
Yaris Protection pack Plus & DVR - משטח הגנה לתא מטען, פס הגנה לדלתות, חיישני רוורס קוליים, קסטומיזציה מרימי שמשות ומצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G												