

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	378739	27/09/26 11:18	28/09/26 08:27			מכונאות	3866	אביזרים			true	
תלויות												
קוד		תאור		כמות								
		אביזרים										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SELACC200		לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
PW2100D044		מקורי-סט 4 שטיחים -		1								
PW02200056		מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1								
42606F4913		מקורי-ערכת תיקון פנצר		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	378740	27/09/26 11:28	00:00			מכונאות	3866	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	378741	27/09/26 11:28	27/09/26 11:29			מכונאות	3866	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	364710	29/01/26 15:59	29/01/26 15:59			מכונאות	6	מסירה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מסירה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש/טיפול	0

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C329000000	רישוי 2026	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
U750000000	קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל	0
U790000000	קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד	0
U823000000	קישוט כרום אחורי יאריס	0
UU25400000	חיישן מבצע Yaris Protection pack Plus & DVR - משטח הגנה לתא מטען, פס הגנה לדלתות, חיישני רורס קוליים, קסטומיזציות מרימי שמשות ומצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 64G"	0