

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	139678	04/10/26 11:04	07/10/26 16:39			מכונאות	99820	155 בד+בד' בלמים+כיוון פרונט			false	
תלונות												
קוד				תאור			כמות					
				155 בד+בד' בלמים+כיוון פרונט								
				כמות מים מעל המותר במיכל עיבוי לבדוק								
				רעשים ממערכת תיזמון ושסטומים								
				רעשים מאביזרים סביב למנוע לבדוק								
				צמיגים קד' יבשים ופגומים+מסגרות מספר								
עבודות												
קוד				תאור			כמות					
SEL155				טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות			0					
חלפים												
קוד				תאור			כמות					
MAGAV				סט מגבים			1					
MAGAVR				מגב אחורי			1					

[illegible][illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	135818	28/06/26 09:14	28/06/26 12:48			מכונאות	96121	רכב לא מניע			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		רכב לא מניע										
		עלות בדיקה 395										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
190011		מצבר (אחד) פֿה		.3								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
VOLTA55093		מצבר ולטה 50A		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקן
	551626	15/05/26 09:22	15/05/26 11:28			מכונאות	92990	מוזמן לטיפול 90			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	מוזמן לטיפול 90											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001390	טיפול 90,000 ק"מ		1.5									
890988	בנקאי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי		.1									
חלפים												

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
9091901301	מקורי-מצת	3
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מזמן לטיפול 5532	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.1
11099	ניקוי סנן היברידי ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
655600	תוסף למנוע בנזין Max Power V8	1
655602	נוזל שמשות	1
555331	חומרי עזר לטיפול	1
0888083389	מקורי- שמן W305	.8

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
MATOK	שטיח נהג בבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	3.6
2	תוסף דלק	1
3	טבלית נוזל שמשות	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	22SMD-117	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45.000	
	בדיקת פרונט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
BFFT	בדיקת פרונט במסגרת טיפול	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	מקורי- LGMO שמו מנוע	3.6

