

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	536839	31/08/25 13:17	31/08/25 15:22			מכונאות	11792 8	העברת סטט - מסלול רישוי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	העברת טסט -מסלול רישוי	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	536208	18/08/25 16:08	02/09/25 11:08			מכונאות	11792 7	טיפול 120000 (הסכם החזקה יוניון)			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 120000 (הסכם החזקה יוניון)	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013121	טיפול 120,000 ק"מ	1.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פיקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	536209	18/08/25 16:19	26/08/25 15:31			מכונאות	11792 7	סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
481251	בולם זעזועים אחורי (צד אחד) פ+ה	.2
531041	חופת גלגל (צד אחד) פ+ה	.5
A-531041	חופת גלגל (צד אחד) פ+ה	.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PR9046707201	קליפס קטן לפגוש וביטנה- חליפי	14
PR5216102030	קליפס גדול לפגוש - חליפי	10
PRIPN54016S	מגב 16' IPN - חליפי	1
PRIPN54024S	מגב 24' IPN - חליפי	1
PR53875K0020B	ביטנה קדמית ימין יאריס היברדי -חליפי	1
PR53876K0020B	ביטנה קדמית שמאל יאריס היברדי -חליפי	1
PR48530K0090Y	בולם אחורי יאריס היברדי 2020-מ -חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	536210	18/08/25 16:20	26/08/25 15:33			מכונאות	11792 7	אבירים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PZWIGOKIT100	מקורי-ערכת טיפול רכב	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW2100D033	מקורי-שטיחי גומי שחו	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	536211	18/08/25 16:22	00:00			מכונאות	11792 7	HHC על חשבון יוניון סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	330963	24/07/25 07:38	24/07/25 07:55			מכונאות	10202 1	טיפול 120,000			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות

										טיפול 120,000			
										הכנה לטסט והעברה			
										שינוע מגדרה			
עבודות													
קוד										תאור		כמות	
X										לא בוצע רכב בירושלים		0	
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון	
	327217	22/04/25 09:05	23/04/25 10:20			מכונאות	10071 5	מוזמן לטיפול 105			true		
תלונות													
קוד										תאור		כמות	
										מוזמן לטיפול 105			
										שינוע לרח' אברהם גדרה			
עבודות													
קוד										תאור		כמות	
0013105										טיפול 105,000 ק"מ		.7	
SHINUA2										שינוע הלון-חזור		.6	
850091										להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה		.2	
חלפים													
קוד										תאור		כמות	
90915YZZM3										מקורי-מסנן שמן		1	
9008043037										מקורי-אטם פקק ריקון		1	
TGMO1										מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		3.6	
87139YZZ33										מקורי-מסנן מזגן		1	
8521428090										מקורי-גומי מגב קדמי		1	
8521430380										מקורי @ גומי מגבים קד		1	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	892255	26/12/24 09:45	29/12/24 12:39			מכונאות	83792	טיפול			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			טיפול									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001390			טיפול 90,000 ק"מ		1.5							
473011			דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.6							
473011			דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.2							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		3.6							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1							
0882380111			מקורי-שמן בלמים		2							
9091901301			מקורי-מצת		3							
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן		1							
17801K0030			מקורי-מסנן אוויר		1							
04465K0010			מקורי-רפידות בלם קדמ		1							
43512K0040			מקורי-צלחת בלם קדמית		2							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	891819	19/12/24 13:09	26/12/24 12:11			פחחות	83791	תיקון לפי הערכת שמאי			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		תיקון לפי הערכת שמאי										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
XX30		כיוול מערכת TSS/רדאר			0							
XX30		עבודות פחחות			0							
XX40		עבודות צבע			0							
XX30		עבודות חשמל			0							
חלפים												
קוד		תאור			כמות							
81170K0060		מקורי-רפלקטור קדמי ש			1							
AV-Z		קליפסים,מהדקים			1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	319538	09/09/24 09:10	12/09/24 14:20			מכונאות	70300	שינוע			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			טיפול 75,000									
			רעשים בבלימה									
			פגוש קדימה שמאל לסדר									
עבודות												

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 45	
	שינוע	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DHHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	עבודת פחחות	0
X	עבודות צבע	0

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	בלמים חורקים	
	לנסות לסדר טמבון קדמי צד שמאל תחתון	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	301994	28/07/23 09:22	28/07/23 11:21			מכונאות	18805	בוצע טיפול לפני 6000 קמ ונדלקה נורה			false	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע איפוס נורת טיפול	0
X	בוצע גירוז מיקרוסוניץ	0
X	בוצע לימוד ממוחשב	0
X	בוצע סידור כיסוי פנס ערפל שמאל	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X1	פחחות החלפת מגן+כנף+ישור משקוף	0
X2	צבע דלת+משקוף+כנף+מגן	0
X3	חשמל	0

