

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 314580 | 22/06/25 13:03 | 00:00   |         |           | מכונאות | 78851  | אביזרי סלקט  |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 314581 | 22/06/25 13:04 | 00:00   |         |           | מכונאות | 78851  | בדיקות 155   |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 304129 | 30/12/24 09:56 | 15/01/25 11:02 |         |           | מכונאות | 63724  | מוזמן לשינוע+טיפול+ע דכון תוכנה ליחידת |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                       |      |
|------------|---------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                  | כמות |
|            | מוזמן לשינוע+טיפול+עדכון תוכנה ליחידת |      |
|            | טיפול 60000                           |      |
|            | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM           |      |
|            | בד רמקולים לא שומעים טוב              |      |
|            | חניה בחולות שורה 2 מול מעש            |      |
| עבודות     |                                       |      |
| קוד        | תאור                                  | כמות |
| 001361     | טיפול 60.000 ק"מ                      | 1.2  |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור                       | .6   |
| חלפים      |                                       |      |
| קוד        | תאור                                  | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                        | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                   | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30          | 3.6  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                       | 1    |
| 17801K0030 | מקורי-מסנן אוויר                      | 1    |
| G92DHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ                  | 1    |
| AV89200950 | נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4              | 2    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 304130 | 30/12/24 09:57 | 07/01/25 09:20 |         |           | מכונאות | 63724  | מוזמן לשינוע+טיפול+ע דכון תוכנה ליחידת |            |        | true       |            |

| תלונות  |                                       |      |
|---------|---------------------------------------|------|
| קוד     | תאור                                  | כמות |
|         | מוזמן לשינוע+טיפול+עדכון תוכנה ליחידת |      |
|         | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM           |      |
| עבודות  |                                       |      |
| קוד     | תאור                                  | כמות |
| XGG79F1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס           | 1.4  |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 293049 | 26/06/24 10:22 | 30/06/24 12:09 |         |           | מכונאות | 47059  | טיפול 45.000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                 |      |
|------------|---------------------------------|------|
| קוד        | תאור                            | כמות |
|            | טיפול 45.000                    |      |
|            | העברת טסט                       |      |
|            | ריח רע ממזגן                    |      |
|            | מולטי' נתקעת ולא עובדת לסירוגין |      |
| עבודות     |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ                | .9   |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי     | .48  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניין              | .39  |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור                 | .62  |
| חלפים      |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                  | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון             | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30    | 3.6  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                 | 1    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 280068 | 26/11/23 07:47 | 10/12/23 12:58 |         |           | מכונאות | 32439  | נורת לחץ אוויר דלוקה |            |        | true       |            |

| תלונות |  |  |
|--------|--|--|
|--------|--|--|

|            |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| קוד        | תאור                 | כמות |
|            | נורת לחץ אוויר דלוקה |      |
| חלפים      |                      |      |
| קוד        | תאור                 | כמות |
| 4260702070 | מקור-שסתום לחץ אוויר | 1    |
| 0442302010 | מקור-קלט לזונטיל     | 1    |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | מוזמן לטיפול                 |      |
|            | חניה 32                      |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ             | 1.2  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | .62  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |

| תלויות |                                  |      |
|--------|----------------------------------|------|
| קוד    | תאור                             | כמות |
|        | תיקון פחחות נזק קד' ימין         |      |
|        | תביעה לצד ג'                     |      |
| עבודות |                                  |      |
| קוד    | תאור                             | כמות |
| 121    | עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח | 0    |
| 120    | עבודות צבע                       | 0    |
| 122    | עבודות חשמל                      | 0    |

|            |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| תלונות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | לטיפול 15                    |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ             | .7   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 9091510009 | מקורי-סבן שמן                | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |

| תלונות     |                                  |      |
|------------|----------------------------------|------|
| קוד        | תאור                             | כמות |
|            | אייל נרקיס                       |      |
| עבודות     |                                  |      |
| קוד        | תאור                             | כמות |
| 121        | עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח | 0    |
| 120        | עבודות צבע                       | 0    |
| 122        | עבודות חשמל                      | 0    |
| חלפים      |                                  |      |
| קוד        | תאור                             | כמות |
| 67003K0060 | מקור-דלת א י-אריס                | 1    |
| 759230D390 | מקור-מדבקה לדלת ימי              | 1    |
| 75851K0901 | מקור-ספילר תחתון                 | 1    |

[illegible]

