

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	34744	07/09/26 13:38	00:00			מכונאות	18780	אביזרי סלקט			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	34745	07/09/26 13:39	00:00			מכונאות	18780	155 בדיקות			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	33747	31/07/26 09:01	31/07/26 10:27			מכונאות	17909	מוזמן לטיפול 45000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 45000	
	סך שמש נהג נופל	
	כיסוי פנס ערפל ימין להחזיר למקום	
	הכנה לטסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
850101	להב מגב אחורי פזה	.2
883571	מסנן ניקוי אוויר	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע PFE TGMO 1L 5W3	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
FT1	תכשיר מקטין חיכוך במנוע+מרימים	1
FT3	מנקה ומסיר פיח-תוסף בנזין	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
M10	מגב אחורי	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	33749	31/07/26 09:31	19/08/26 13:40			מכונאות	17909	מוזמן לטיפול 45000 הכנה לטסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סך שמש נהג נופל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
752101	מגן שמש שמאלי ו/או ימני - מכלל פזה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
74320K0090B0	מקורי-מגן שמש שמאל	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	25363	01/08/25 08:19	01/08/25 10:06			מכונאות	10962	טיפול 30.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DHK00010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
360919	שמן מנוע C3 DEX2 SN/CF 4L	1.05
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	18603	14/08/24 08:30	14/08/24 09:59			מכונאות	4466	טיפול 15.000			true	

תלונות		
--------	--	--

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
360919	שמן מנוע C3 DEX2 SN/CF 4L	.9
FT1	תוסף מקטין חיכוך במנוע+מרימים	1
FT3	תוסף בנדין מנקה מערכת דלק	1
HOMRIM	חומרי עזר וניקוי	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	13285	30/08/23 08:01	30/08/23 17:42			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מסירת רכב ללקוח	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
R165	מצלמת דרך R165 כולל אפליקציה	1

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C193000000	דמי טיפול שעבוד	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U750000000	קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל	0
U790000000	קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד	0
U798000000	ערכת גלגל YARIS ספיר ג'ק חלופי	0
U823000000	קישוט כרום אחורי יאריס	0
U867000000	Yaris Protection Pack Plus - פס הגנה, משטח הגנה לתא המטען, חיישני רוורס קוליים וקסטומיזציות מרמי שמשות"	0