

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	29321	27/01/26 11:07	00:00			מכונאות	37610	סלקט - בדיקות 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	29322	27/01/26 11:12	00:00			מכונאות	37610	אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	26660	03/10/25 09:51	03/10/25 11:12			מכונאות	30100	טיפול 30000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	טיפול 30000	1.1
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
171021	מסנן אויר פה	.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
360919	שמן מנוע C3 DEX2 SN/CF 4L	1.05
FT7	תוסף שמן MOA מפחית שחיקה ומונע חימוץ	1
FT3	מנקה ומסיר פיה-תוסף בנזין	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	22437	07/03/25 08:03	07/03/25 09:23			מכונאות	17955	טיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
360919	שמן מנוע C3 DEX2 SN/CF 4L	.9
FT1	תכשיר מקטין חיכוך במנוע+מרימים	1
FT3	תכשיר לניקוי מערכת הדלק	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	21378	16/01/25 08:42	28/01/25 09:13			מכונאות	12472	מוזמן להחלפת שמשה קידמית סדוקה באחריות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן להחלפת שמשה קידמית סדוקה באחריות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
554011	שמשה קדמית /או פס אטימה פה	3
864691	מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפני	.9
864691	מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפני	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
561010DF71	מקורי-שמשה קדמית יאריס	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	21235	09/01/25 11:31	12/01/25 11:41			מכונאות	12204	שמשה קידמית סדוקה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שמשה קידמית סדוקה	

עבודות												
כמות						תאור			קוד			
0						לקוחה תיאמה כניסה להחלפת שמשה קד' באחריו			X			
מהות תיקון	מעל 50 ₪	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
									16/04/24 08:00	16/04/24 08:00	0	
חלפים												
כמות						תאור			קוד			
0						טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי			C027000000			
0						ערכת עזרה ראשונה			PW02200056			
0						קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל			U750000000			
0						גלגל חלופי YARIS			U756000000			
0						קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד			U790000000			
0						קישוט כרום אחורי יאריס			U823000000			
0						משטח הגנה לתא המטען, חיישני רוורס קוליים וקסטומיזציות מרימי שמשות"			U867000000			