

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	864389	18/01/26 11:44	00:00			מכונאות	7436	בד' סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	864390	18/01/26 11:45	00:00			מכונאות	7436	שטיחים חדשים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	850472	18/06/25 12:35	18/06/25 15:03			מכונאות	3972	טיפול 15,000 לפי הצעה + שטיפה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15,000 לפי הצעה + שטיפה	
	יש לאפס נורת החלפת שמן בסיום	
	מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
2	בדיקת קליפסים לשטיח נהג	0
00122	בדיקת מצבר	0
001112	שטיפת רכב חיצונית	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטום פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	846670	14/04/25 16:10	15/04/25 11:52			פחות	3352	תיקון צבע פינה מגן קדמ'מין			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון צבע פינה מגן קדמי ימין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001128	תיקון צבע פינה מגן קדמי ימין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	835487	27/10/24 15:53	05/11/24 15:40			פחות	1055	שמשה קדמית סדוקה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שמשה קדמית סדוקה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
554011	שמשה קדמית ו/או פס אטימה פ+ה	3
864691	מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפנים	.9
864691	מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפנים	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
561010DF71	מקורי-שמשה קדמית יאריס	1
5611750140	מקורי-גומיה תחתונה ל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	835523	27/10/24 09:13	28/10/24 11:53			פחחות	1055	קישוטים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	השלמת סף דלת וקישוטי פגוש קדמי ואחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
HATKANA2	השלמת סף דלת וקישוטי פגוש קדמי ואחורי	1.09
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW3820D005	מקורי- קישוטי סף דלת קדמי בלבד	1
PW4010D00201	מקורי-קישוט פגוש קדמ	1
PW4050D00001	מקורי-קישוט כרום אחו	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון רייד	אימייל	מעל 50	מהות תיכון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	--------	------------

	false			בד סדק בשמשה קד	960	מכונאות			27/09/24 10:02	27/09/24 09:11	834036	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
בד סדק בשמשה קד												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
X												
הוזמנה שמשה קד' באחריות - לקוח מעודכן												
0												
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	29/06/24 08:00	29/06/24 08:00									
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי												
C027000000												
ערכת עזרה ראשונה												
PW02200056												
קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל												
U750000000												
קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד												
U790000000												
קישוט כרום אחורי יאריס												
U823000000												
YARIS CHROME PACK PLUS - פסי קישוט ניקל, משטח הגנה לתא המטען וחיישני חניה אחוריים												
UU20600000												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	827927	28/06/24 08:14	30/06/24 11:17			מכונאות	10	התקנת אביזרים ע"פ מפרט מצורף-			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
התקנת אביזרים ע"פ מפרט מצורף-												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
001300												
מסירת רכב ללקוח												
X												
הכנה למסירה												
X												
קוסטמיזציה												