# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 343828 | 13/10/26 11:10 | 00:00 | | | מכונאות | 103192 | 155 בדיקות | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 343829 | 13/10/26 11:11 | 00:00 | | | מכונאות | 103192 | HHC סלקט | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 344834 | 13/10/26 13:36 | 29/10/26 13:37 | | | מכונאות | 103192 | אביזרים | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | אביזרים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SELACC200 | .לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| PW2100D044 | מקורי-סט 4 שטיחים - | 1 |
| 42606F4913 | מקורי-ערכת תיקון פנצר | 1 |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 340332 | 13/08/26 10:33 | 13/08/26 15:17 | | | מכונאות | 99700 | מוזמן לטיפול תקופתי 90,000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטיפול תקופתי 90,000 | |
| | החלפת 2 צמיגים קדמיים | |
| | החלפת מגבים קדמיים | |
| | 2 פלסטיקים טמבון קדמי | |
| | חניה - 7 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001390 | טיפול 90,000 ק"מ | 1.5 |
| 473311 | ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה | .7 |
| X | החלפת 2 צמיגים קדמיים | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| 9091901301 | מקורי-מצת | 3 |
| G92DHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1 |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR | 1 |
| AV17801K0030T | מסנן אויר חליפי | 1 |
| AV85212YZZACT | מגב שטוח 16 | 1 |
| AV24FLEX | מגב 24 | 1 |
| AV04466K0000T | רפידות אח חליפי יאריס היברדי | 1 |
| CH185/65R15H | צמיג-FMX ספייס וורסו | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 328448 | 04/02/26 12:30 | 08/02/26 08:16 | | | מכונאות | 83891 | טיפול תקופתי + העברת טסט | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול תקופתי 75,000 + העברת טסט | |
| | חניה - 11 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001375 | טיפול 75,000 ק"מ | 1.1 |
| 473301 | ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה | .8 |
| 473311 | ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה | .7 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6 |
| AV17801K0030T | מסנן אויר חליפי | 1 |
| AV85212YZZACT | מגב שטוח 16 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| AV24FLEX | מגב 24 | 1 |
| 85242K0010 | מקורי-מגב אחורי | 1 |
| AV04465K0010T | רפידות קד חליפי | 1 |
| AV04466K0000T | רפידות אח חליפי יאריס היברדי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 325201 | 17/12/25 11:57 | 05/02/26 08:06 | | | פחחות | 83889 | תיקון תאונה נזק עצמי | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | תיקון תאונה נזק עצמי | |
| | מוקד-קד' | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | החלפת כנף קדמית ימנית+צבע | 0 |
| X | פו"ה מגן קדמי +צבע | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 123 | מגן קד' מושלם (משומש) | 1 |
| 53811K0070 | מקורי-כנף ק.י-יאריס (מ.מוזל) | 1 |
| 53875K0020 | מקורי-בטנה קדמית ימי (מ.מוזל) | 1 |
| 52535K0010 | מקורי-תומך מגן ימין (מ.מוזל) | 1 |
| 9046710183T | קליפס | 10 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 309625 | 26/03/25 12:14 | 26/03/25 12:27 | | | מכונאות | 60124 | בד' אורות | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | בד' אורות | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| AV90981YZZAMW | נורת הלוגן HIR2 | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 296569 | 21/08/24 11:00 | 22/08/24 09:56 | | | מכונאות | 43112 | גלגל רזרבי | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | גלגל רזרבי | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 09111F4011 | מקורי-ג'ק סיראי/CHR/ | 1 |
| 09113F4010 | מקורי- ידית לג'ק סיר | 1 |
| 0912002130 | מקורי-נרתיק כלים יאר | 1 |
| 09150F4010 | מקורי- מפתח גלגלים R | 1 |
| 42600K0230 | מקורי-חישוק בייגלה " | 1 |
| 519310D280 | מקורי-בורג מקבע לגלג | 1 |
| 58778K0020 | מקורי-ג'ק מעמד יאר | 1 |
| 58791K0050 | מקורי-ג'ק נרתיק יא | 1 |
| 58796K0030 | מקורי-ג'ק וו יאריס | 1 |
| 64766K0070 | מקורי-ג'ק כיסוי יא | 1 |
| 64777K0020 | מקורי- קלקר לגלגל רז | 1 |
| 647780D030 | מקורי-מגן לצמיג יארי | 3 |
| 90119W0037 | מקורי-בורג יאריס החד | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 293873 | 09/07/24 10:12 | 14/07/24 10:18 | | | מכונאות | 40078 | טיפול 30000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 30000 | |
| | חניה 8 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה | .6 |
| A-473011 | דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה | .2 |
| 473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה | .6 |
| A-473011 | דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה | .2 |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| G92DHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1 |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR | 1 |
| AV85212YZZACT | מגב שטוח 16 | 1 |
| AV24FLEX | מגב 24 | 1 |
| AV43512K0040T | צלחות קידמי חליפי יאריס 20+ | 2 |
| AV04465K0010T | רפידות קד חליפי | 1 |
| CH185/65R15H | צמיג-FMX ספייס וורסו | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 293891 | 09/07/24 11:06 | 17/07/24 15:11 | | | פחחות | 40078 | צד ג' | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | צד ג' | |
| | שמאי קשת | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | פחחות | 0 |
| X | צבע | 0 |
| X | חשמל | 0 |
| X | פו"ה חיישנים | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 67002K0020 | מקורי-דלת ק.ש-יאריס | 1 |
| 759220D230 | מקורי-מדבקה שחורה לד | 1 |
| 52159K0906 | מקורי-מגן אחורי-יארי | 1 |
| 67004K0060 | מקורי-דלת א. ש-יאריס | 1 |
| 759240D390 | מקורי-מדבקה לדלת שמאל | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 275162 | 29/08/23 14:32 | 29/08/23 16:09 | | | מכונאות | 15786 | טיפול 15 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 15 | |
| | נדלקה נורה תקלה | |
| | חניה 32 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .7 |
| 473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה | .6 |
| A-473011 | דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה | .2 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6 |
| AV04465K0010T | רפידות קד חליפי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 263799 | 28/02/23 11:32 | 14/06/23 09:01 | | | מכונאות | 1 | אביזרים | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | אביזרים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| LB | אקטיבצייה לחלונות | 0 |
| MI | התקנת מסגרת ללוחית רישוי | 0 |
| LA | בד' לחץ אוויר בצמיגים | 0 |
| X | פוינטר (התקנה חיצונית) | 0 |
| X | דלקן | 0 |
| X | חיישני רוורס | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| AV1402PL | חיישני רוורס צג | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 23/02/23 08:00 | 23/02/23 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| B245000000 | מצלמה אחורית לצג מולטימדיה | 0 |
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0 |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי | 0 |
| U750000000 | קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| U790000000 | קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד | 0 |
| U823000000 | קישוט כרום אחורי יאריס | 0 |