רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	140965	04/11/26 16:14	16/11/26 08:39			מכונאות	36720	155 בדיקות			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
	בד' בלמים	
	טיפול 45	
	כיוון פרונט	
	לבדוק כיוון ציר קדמי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
BFFT	בדיקת פרונט במסגרת טיפול	0
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
C2	שמן מנוע 5W30C2 צובר	3.6
W 3362300046	חליפי-מצבר 45Ah (פלוס ימין) -	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	140966	04/11/26 16:15	15/11/26 09:51			מכונאות	36720	ערכה תיקון פנצר			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	ערכה תיקון פנצר	
	סט שטיחים	
	ערכה עזרה ראשונה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW2100D044	מקורי-סט 4 שטיחים -	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	127601	25/11/25 12:48	25/11/25 14:01			מכונאות	30120	טיפול 30			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	בד' פרונט	
	בד' מצבר	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
BFFT	בדיקת פרונט במסגרת טיפול	0
G92DH	פ+ה מסנן היברידי	.15

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	3.6
2	תוסף דלק	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
MAGAV	סט מגבים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	116245	13/01/25 14:54	16/01/25 16:49			מכונאות	25219	155 בדיקות			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
	בדיקת בלמים	
	כיוון פרונט	

	בדיקת צמיגים
	נורת לחץ אוויר דולקת

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	116246	13/01/25 14:55	16/01/25 09:13			מכונאות	25219	ערכה לתיקון פנצ'ר			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	ערכה לתיקון פנצ'ר	
	ערכה לעזרה ראשונה	
	סט שטיחים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PW2100D044	מקורי-סט 4 שטיחים -	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	293652	05/07/24 09:12	05/07/24 10:31			מכונאות	15405	טיפול 15			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	286681	10/03/24 16:38	28/03/24 12:19			פחחות	4852	החלפת מראה חיצונית ימין			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	החלפת מראה חיצונית ימין	

עבודות

קוד	תאור	כמות
122	החלפת מראה צד ימין	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
87910K0010	מקורי-מראה חיצונית י	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	480135	30/07/23 10:35	30/07/23 10:37			מכונאות	1	.מסירת רכב ללקוח			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	813577	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	30/07/23 08:00	30/07/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B028000000	מרימי שמשות	0
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
BB34000000	"קודן מפוצל GMS808 + מיגון לעלוקה (ללא כספת) והארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק""מ"	0

C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C193000000	דמי טיפול שעבוד	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U750000000	קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל	0
U790000000	קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד	0
U823000000	קישוט כרום אחורי יאריס	0
U998000000	Yaris Protection pack Plus & DVR - משטח הגנה לתא מטען, פס הגנה לדלתות, חיישני רוורס קוליים, קסטומיזציית מרימי שמשות ומצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G	0