רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	137115	19/11/26 10:03	00:00			מכונאות	45321	155 ב			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	137116	19/11/26 10:03	00:00			מכונאות	45321	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	127480	07/01/26 07:45	07/01/26 12:28			מכונאות	43329	מוזמן לטיפול 60			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 60	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	LGMO-ירוקמ שמן מנוע מקורי לקסו	3.6
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
M8	נוזל לניקוי שמשות	1
AV00	מסנן למתיז מים	1
AV159	חומרי עזר	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV022	מגב סיליקון	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	116295	02/01/25 07:23	02/01/25 10:40			מכונאות	36038	מוזמן 45ל			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן 45ל	
	15/שנה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
EW+HHC	.הארכת אחריות לשנה או 15 אק" מ + HHC.	0
112233	החלפת מסנן מזגן	.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30	3.6
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
M8	נוזל לניקוי שמשות	1
AV00	מסנן למתיז מים	1
AV159	חומרי עזר	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	110321	13/06/24 09:41	13/06/24 15:12			מכונאות	31171	רכב לא מניע			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב לא מניע	
	הערה - כח בלימה מופחת	

עבודות

קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
3362300046	חליפי-חליפי-מקומי, מ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	103828	19/11/23 07:57	19/11/23 16:27		כרטיס	מכונאות	27700	טיפול 30	נייד		true	תיקון

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	דלת אח ימין - הצעה לתיקון פחחות	
	מתי מים אח' לבדוק	
	ערכת גלגל ספייר	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30	3.6
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
M8	נוזל לניקוי שמשות	1
AV00	מסנן למתיז מים	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
09111F4011	מקורי-ג'ק סיראי/CHR/	1
09113F4010	מקורי- ידית לג'ק סיר	1
09150F4010	מקורי- מפתח גלגלים R	1
42600K0230	מקורי-חישוק בייגלה "	1
519310D280	מקורי-בורג מקבע לגלג	1
58778K0020	מקורי-גומייה לתפסן ו	1
58791K0050	מקורי-תושבת קלקל לג'	1
58796K0030	מקורי-תפסן וו לג'ק י	1
64766K0070	מקורי-ג'ק כיסוי יא	1
64777K0020	מקורי- קלקר לגלגל רז	1
647780D030	מקורי-מגן לצמיג יארי	3
90119W0037	מקורי-בורג יאריס החד	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	279908	28/09/22 09:35	28/09/22 11:48			מכונאות	13700	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30	3.6
M8	נוזל לניקוי שמשות	1
AV00	מסנן למתיז מים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	279935	28/09/22 15:13	28/09/22 15:14			מכונאות	13700				true	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	275426	24/04/22 11:06	27/04/22 13:25			פחחות	7948	פחחות			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אשר גואטה	
	כלל נגד מנורה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11099	פחחות	0
11099	צבע	0
11099	חשמל	0
11099	תיקון דופן פלסטיק צד ימין+שמאל	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
67005K0030	מקורי-דלת מטען-יאריס	1
52159K0906	מקורי-מגן אחורי-יארי	1
52453K0060	מקורי-מגן למגן אחורי	1
58307K0051	מקורי-פח אחורי-יאריס	1
8999730100	מקורי-אנטנה	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	6
AV28	4 חיישני נסיעה לאחור	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	269748	05/10/21 08:39	05/10/21 08:40			מכונאות	2				true	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	269730	04/10/21 15:01	04/10/21 15:02			מכונאות	1	.מסירת רכב ללקוח			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול חינם	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001300	.מסירת רכב ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	29/09/21 08:00	29/09/21 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
B297000000	חיישני רוורס לצג מולטימדיה (במידה וברכב אין מצלמת רוורס- מחייב רכישת מצלמה)	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PW2410D001	אמבטיה לתא מטען יאריס	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U790000000	קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד	0