

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך          | כרטיס  | ת.כניסה                                  | ת.יציאה           | חשבונית     | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|---------------|--------|------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|               | 352582 | 23/06/25<br>09:16                        | 30/06/25<br>08:45 |             |           | מכונאות | 92023  | אביזרים      |            |        | true     |            |
| <b>תלויות</b> |        |                                          |                   |             |           |         |        |              |            |        |          |            |
| <b>קוד</b>    |        | <b>תאור</b>                              |                   | <b>כמות</b> |           |         |        |              |            |        |          |            |
|               |        | אביזרים                                  |                   |             |           |         |        |              |            |        |          |            |
| <b>עבודות</b> |        |                                          |                   |             |           |         |        |              |            |        |          |            |
| <b>קוד</b>    |        | <b>תאור</b>                              |                   | <b>כמות</b> |           |         |        |              |            |        |          |            |
| SELACC200     |        | .לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו |                   | 0           |           |         |        |              |            |        |          |            |
| <b>חלפים</b>  |        |                                          |                   |             |           |         |        |              |            |        |          |            |
| <b>קוד</b>    |        | <b>תאור</b>                              |                   | <b>כמות</b> |           |         |        |              |            |        |          |            |
| PW2100D044    |        | מקורי-סט 4 שטיחים -                      |                   | 1           |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 42606F4911    |        | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                   |                   | 1           |           |         |        |              |            |        |          |            |
| PW02200056    |        | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                   |                   | 1           |           |         |        |              |            |        |          |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 352584 | 23/06/25<br>09:16 | 00:00   |         |           | מכונאות | 92023  | סלקט         |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 352585 | 23/06/25<br>09:17 | 23/06/25<br>09:17 |         |           | מכונאות | 92023  | 155 בדיקות   |            |        | false      |            |

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| תלונות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | 155 בדיקות                    |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 348398 | 26/03/25<br>09:10 | 27/03/25<br>10:20 |         |           | מכונאות | 89200  | טיפול 90     |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 90                     |      |
|            | לנסות לסדר פלסטיק במושב נוסע |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001390     | טיפול 90,000 ק"מ             | 1.5  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              | .6   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 9091901301 | מקורי-מצת                    | 4    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 336342 | 25/07/24<br>09:06 | 28/07/24<br>10:03 |         |           | מכונאות | 71987  | טיפול +75 טסט |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול +75 טסט                |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001375     | טיפול 75,000 ק"מ             | 1.1  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי  | .48  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב במזין           | .39  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 90915YZM3  | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 3.6  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 330991 | 03/04/24<br>09:01 | 08/04/24<br>15:17 |         |           | מכונאות | 59900  | טיפול 60     |            |        | true       |            |

|     |          |        |       |  |
|-----|----------|--------|-------|--|
|     |          | 15.17  | 55.51 |  |
|     |          | תלונות |       |  |
| קוד | תאור     |        |       |  |
|     | טיפול 60 |        |       |  |
|     |          | עבודות |       |  |



|              |                      |             |
|--------------|----------------------|-------------|
| 001315       | טיפול 15,000 ק"מ     | 7.          |
| <b>חלפים</b> |                      |             |
| <b>קוד</b>   | <b>תאור</b>          | <b>כמות</b> |
| Z300         | ש. מנוע CF/SN 5W30/2 | 3.6         |
| 9091510009   | מקורי-מסנן שמן       | 1           |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון  | 1           |

[illegible]

| חלפים      |                                                                                                         |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                                                                                    | כמות |
| B245000000 | מצלמה אחורית לצג מולטימדיה                                                                              | 0    |
| B438000000 | חליפי-חיישני רורס עם התראה קולית                                                                        | 0    |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי                                                                     | 0    |
| M023000000 | פזומט ליסינג MOBILITY                                                                                   | 0    |
| M113000000 | מדבקת כוכבית 8867                                                                                       | 0    |
| M799000000 | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים | 0    |
| U750000000 | קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל                                                                               | 0    |
| U790000000 | קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד                                                                           | 0    |
| U823000000 | קישוט כרום אחורי יאריס                                                                                  | 0    |