רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	343452	07/10/26 12:36	09/11/26 14:23			מכונאות	161769	155 בדיקות			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
	אביזרי סלקט	
	HHC סלקט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0
X	שטיח ריצפת נהג	3

חלפים

קוד	תאור	כמות
52453K0060	מקורי-מגן למגן אחורי	1
9098208274	מקורי-פיוז זכר A120	1
58510K0060C2P	שטיח רצפה מושלם-פירוק	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	343453	07/10/26 12:41	09/11/26 11:39			מכונאות	161769	אביזרי סלקט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אביזרי סלקט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PW2100D044	מקורי-סט 4 שטיחים -	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	343454	07/10/26 12:42	09/11/26 11:30			מכונאות	161769	HHC סלקט			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	HHC סלקט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	יש חוזה פעיל יש ליסוע 430 קמ	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	342673	23/09/26 11:55	23/09/26 15:55			מכונאות	161769	מצלמת רוורס לא עובדת			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מצלמת רוורס לא עובדת	
	חניה חולות שורה 2	
	43213323 (עם הקוד לא מתאים)	

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV510	מצלמה רוורס במגן אח'כיפה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	341766	06/09/26 11:31	10/09/26 13:32			מכונאות	161769	טיפול 165,000 + בדיקת בלמים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 165,000 + בדיקת בלמים	
	נורת מנוע דולקת	
	בדיקת בלימה אוטונומית נדלקת לבד	
	חניה - 25	

עבודות

קוד	תאור	כמות
0013165	טיפול 165,000 ק"מ	.7
12099	פ/וה צמת חוטים	2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
AV821210U680P	צמת חוטים מנוע-פירוק	1

AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV24FLEX	מגב 24	1
85242K0010	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	טלפון	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	338831	22/07/26 10:40	23/07/26 14:39			מכונאות	155137	החלפת זוג צמיגים				true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	החלפת זוג צמיגים	

חלפים

קוד	תאור	כמות
CH185/65R15H	צמיג-FMX ספייס וורסו	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	טלפון	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	336784	21/06/26 13:22	23/06/26 16:08			מכונאות	153522	פנס איתות מראה צד שמאל- הוזמן				true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	פנס איתות מראה צד שמאל- הוזמן	
	רכב נכשל בטסט	
	חניה - 6	

עבודות

קוד	תאור	כמות
810261	פנס איתות צד (צד שמאל) פ+ה	.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
8174002200	מקורי-פנס איתות מראה שמאל	1
AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	טלפון	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	333821	05/05/26 12:24	26/05/26 10:14			מכונאות	151279	155 בדיקות				true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
	HHC	
	אביזרי סלקט	
	מסגרות דנאל	

חלפים

קוד	תאור	כמות
AVN1	נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד	2
CH185/65R15H	צמיג-FMX ספייס וורסו	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	טלפון	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	328821	10/02/26 09:04	10/02/26 09:57			מכונאות	147990	נורה שרופה				true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נורה שרופה	
	חניה - 7	

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	1
9098011660	מקורי-קונקטור	1
8299812550	מקורי-פין	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	טלפון	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	328413	04/02/26 09:05	04/02/26 10:58			מכונאות	147218	מוזמן 150,000				true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן 150,000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
0013150	טיפול 150,000 ק"מ	1.8

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	1

G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	325437	22/12/25 09:00	22/12/25 14:12			מכונאות	141399	רעשים מגלגל קדמי שמאלי			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רעשים מגלגל קדמי שמאלי	
	חניה - שורה 2 מול עופר	
	בד' מערכת מתלים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	בוצע סידור מיגון תחתון	0
X	בוצע חיזוק מתלה קדמי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	324052	30/11/25 10:33	30/11/25 16:11			מכונאות	138440	נורה דולקת ברכב			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נורה דולקת ברכב	
	בדיקת בלמים - רעידות בבלימה	
	חניה - שורה 2 ממול	

עבודות

קוד	תאור	כמות
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.6
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.2
X	בוצעה בדיקה ממוחשבת - לא נמצאו תקלות	0
X	בוצעה בדיקת מצבר - נמצא תקין בעת הבדיקה	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
43512K0040	מקורי-צלחת בלם קדמית	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	321810	26/10/25 14:11	26/10/25 15:36			מכונאות	133130	תקר בגלגל שמאל אחורי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תקר בגלגל שמאל אחורי	

חלפים

קוד	תאור	כמות
CH185/65R15H	צמיג-FMX ספייס וורסו	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	320891	09/10/25 09:33	09/10/25 11:30			מכונאות	130566	טיפול 135000 ק"מ			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 135000 ק"מ	

עבודות

קוד	תאור	כמות
0013135	טיפול 135,000 ק"מ	.9
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN	3.6
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV04466K0000T	רפידות אח חליפי יאריס היברדי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	319754	14/09/25 08:57	14/09/25 10:03			מכונאות	125690	נורה שמאל קדמי שרופה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נורה שמאל קדמי שרופה	

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	319569	10/09/25 09:23	10/09/25 10:04			מכונאות	124402	אורות צד שמאל לא עובדים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אורות צד שמאל לא עובדים	
	חניה - שורה 2 מצד שמאל (רכב של מיקוד)	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	החלפת נורה ראשית צד שמאל	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	318718	27/08/25 09:34	27/08/25 11:17			מכונאות	121764	גלגל אח ימין בורג			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	גלגל אח ימין בורג	

חלפים

קוד	תאור	כמות
CH195/65R15V	צמיג-08-12 FMXקורולה פריוס 09-19	3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	317873	13/08/25 09:40	13/08/25 10:27			מכונאות	118642	החלפת נורה קד' שרופה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	החלפת נורה קד' שרופה	
	חניה 37	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	החלפת בית מנורה + נורה ראשית ימין	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
9098011660	מקורי-קונקטור	1
8299812550	מקורי-פין	2
AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	317363	05/08/25 12:16	05/08/25 12:44			מכונאות	117128	נורה ראשית ימין שרופה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נורה ראשית ימין שרופה	
	חניה 4	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	החלפת נורה ראשית ימין	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	316997	30/07/25 10:48	30/07/25 11:51			מכונאות	116076	רכב הונע עם כבלים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב הונע עם כבלים	

חלפים

קוד	תאור	כמות
C3362300046	מצבר 45A קוביה ימין)20+) חודש וולאטה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	316566	23/07/25 13:44	24/07/25 15:01			מכונאות	115855	טיפול 120000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 120000	
	טסט	
	חניה 8	

עבודות

קוד	תאור	כמות
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1.5

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
7716947040	מקורי-אטם למסנן דלק	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
77024K0030	מקורי-מסנן דלק	1
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV24FLEX	מגב 24	1
85242K0010	מקורי-מגב אחורי	1
48530K0090	מקורי-בולם אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	316109	16/07/25 10:50	17/07/25 14:49			מכונאות	115704	מזגן לא מקרר			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מזגן לא מקרר	
	נורות תקלה מנוע התנגשות לחץ אויר	
	חניה חולות שורה 4 שמאל	

עבודות

קוד	תאור	כמות
134	בדיקה ממוחשבת לצורך איתור תקלה	1

חלפים

קוד	תאור	כמות
8889947120	מקורי-כיסוי בית מסנן	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV	מזרק (פירוק)	1
1234YF0000	גז ירוק YF1234	.35

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	315122	01/07/25 10:31	01/07/25 11:22			מכונאות	115259	החלפת פילטר מזגן			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	החלפת פילטר מזגן	
	להדביק קודן נפל	

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	313256	26/05/25 12:20	26/05/25 14:26			מכונאות	114186	מזגן לא מקרר			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מזגן לא מקרר	

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	313086	23/05/25 09:57	23/05/25 10:31			מכונאות	113982	בדיקת אורות			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בדיקת אורות	

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	1
AVN1	נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	310022	02/04/25 13:09	02/04/25 13:19			מכונאות	110486	מנורה קד' ימין שרופה			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מנורה קד' ימין שרופה	
	חניה 29	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	הוחלפה מנורת חניה ללא עלות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	308496	09/03/25 14:10	09/03/25 14:37			מכונאות	107462	החלפת נורה ימין			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	החלפת נורה ימין	
	חניה 34	

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	1
AVN1	נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד	3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	307035	13/02/25 10:31	13/02/25 12:56			מכונאות	104747	נורת לחץ אוויר קדמי ימני			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נורת לחץ אוויר קדמי ימני	

חלפים

קוד	תאור	כמות
CH185/65R15H	צמיג-FMX ספייס וורסו	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	305783	26/01/25 09:24	26/01/25 14:30			מכונאות	103685	טיפול 105000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 105000	
	נורת דרך קד' ימין - החלפה חוזרת	
	חניה 11	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	1
AVB1	תקע למנורה ראשית	1
AVN1	נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד	4
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV24FLEX	מגב 24	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	304107	30/12/24 08:53	30/12/24 10:25			מכונאות	101986	בריחת אויר מצמיג אח' ימין			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בריחת אויר מצמיג אח' ימין	
	חניה 34	
	החלפת צמיג אח' ימין	

חלפים

קוד	תאור	כמות
CH185/65R15H	צמיג-FMX ספייס וורסו	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	302457	03/12/24 10:18	03/12/24 11:52			מכונאות	100208	החלפת צמיג אח' שמ'			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	החלפת צמיג אח' שמ'	
	חניה 12	

חלפים

קוד	תאור	כמות
CH185/65R15H	צמיג-FMX ספייס וורסו	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	301748	21/11/24 10:04	21/11/24 10:38			מכונאות	99171	נורה קד שמאלית שרופה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נורה קד שמאלית שרופה	
	החלפת סוללה לשלט	

	חניה 8

חלפים

קוד	תאור	כמות
AVBT2450	סוללה לשלט	1
AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	295989	12/08/24 09:33	12/08/24 13:54			מכונאות	88644	טיפול 90000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 90000	
	חניה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.5
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901301	מקורי-מצת	3
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV04466K0000T	רפידות אח חליפי יאריס היברדי	1
AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	287615	26/03/24 10:18	26/03/24 12:53			מכונאות	68321	טיפול 60.000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000	
	חניה 42	
	בסאל 0502584789	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	282985	14/01/24 09:10	15/01/24 14:39			מכונאות	59453	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	לאפס נורת טיפול	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG79A1	בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס	.3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	280243	28/11/23 08:33	28/11/23 11:51			מכונאות	53702	טיפול -45.000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול -45.000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1
AV04465K0010T	רפידות קד חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	280245	28/11/23 08:34	28/11/23 11:22			מכונאות	53702	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	לא בוצע הריקול	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	280295	28/11/23 11:55	28/11/23 11:55			מכונאות	53702	תוספת לכרטיס 280243			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תוספת לכרטיס 280243	
	עבודה על רפידות	

עבודות

קוד	תאור	כמות
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	272257	16/07/23 13:35	23/10/23 10:18			פחחות	42973	תיקון פחחות נזק צד שמאל כנף +מגן קד			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות נזק צד שמאל כנף +מגן קד	
	תביעה לצד ג מנורה מול הפול	

עבודות

קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - תיקון דלת קד שמ +צבע	0
121	עבודות פחחות-תיקון כנף קד שמ +צבע	0
121	עבודות פחחות - תיקון פלסטיק סף תחתון+צבע	0
122	עבודות חשמל-חלפת מראה	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
87940K0010	מקורי-מראה חיצונית ש	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	355932	02/07/23 13:51	02/07/23 14:34			מכונאות	42146	טיפול תקופתי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול תקופתי	
	שטיח תקין	
	אלון 0547006778	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
ZO1	שמן מנוע בתקן SL CI4 5W30 PAZ	3.6
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	272289	26/12/22 10:40	27/12/22 08:56			מכונאות	20000	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בלמים אח 8/8	
	בלמים קד 10/10	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	272325	26/12/22 10:40	27/12/22 08:56			מכונאות	20000	לאפס מנורת טיפול			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
Z2222	לאפס מנורת טיפול	0
	הוחלף פיוז 15A	0
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
		0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	250871	31/07/22 10:39	06/09/22 14:39			מכונאות	1	.מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0
LB	אקטיבצייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	28/07/22 08:00	28/07/22 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U750000000	קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל	0
U790000000	קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד	0
U823000000	קישוט כרום אחורי יאריס	0