

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	341387	30/08/26 12:47	00:00			מכונאות	51921	החלפת מצבר			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	341474	30/08/26 14:12	31/08/26 14:17			מכונאות	50921	גלגל ספייר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	גלגל ספייר	
	מצבר	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
09111F4011	מקורי-ג'ק סיראי/CHR	1
09113F4010	מקורי- ידית לג'ק סיר	1
0912002130	מקורי-נרתיק כלים יאר	1
09150F4010	מקורי- מפתח גלגלים R	1
42600K0230	מקורי-חישוק בייגלה "	1
519310D280	מקורי-בורג מקבע לגלגל	1
58778K0020	מקורי-ג'ק מעמד יאר	1
58791K0050	מקורי-ג'ק נרתיק יא	1
58796K0030	מקורי-ג'ק וו יאריס	1
64766K0070	מקורי-ג'ק כיסוי יא	1
64777K0020	מקורי- קלקר לגלגל רז	1
647780D030	מקורי-מגן לצמיג יארי	3
90119W0037	מקורי-בורג יאריס החד	2
1234	חלקים ללא הנחה !!!	1
3362300046W	חליפי-מצבר 45A אחריות 12 חודש	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	341262	27/08/26 10:57	27/08/26 13:32			מכונאות	50918	החלפת 4 צמיגים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת 4 צמיגים	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
CH185/65R15H	צמיג-FMX ספייס וורסו	4

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	340577	17/08/26 15:30	27/08/26 10:58			מכונאות	50857	הכנה למכירה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
	הכנה למכירה	
	מסגרות	
	חניה 42	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	341111	17/08/26 14:55	25/08/26 14:56			מכונאות	50857	אביזרי סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרי סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PW2100D044	מקורי-סט 4 שטיחים -	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	344558	21/06/26 07:44	24/06/26 07:41			מכונאות	47339	בולמים אחוריים נוזלים התגלה בטיפול			true	

תלונות											
קוד						תאור					
						כמות					

		בולמים אחוריים נוזלים התגלה בטיפול	
עבודות			
קוד	תאור	כמות	
481251	בולם זעזועים אחורי (צד אחד) פ+ה	1	
481251	בולם זעזועים אחורי (צד אחד) פ+ה	.7	
481251	בולם זעזועים אחורי (צד אחד) פ+ה	.2	
חלפים			
קוד	תאור	כמות	
485300DJ90	מקורי-בולם אחורי	2	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיעוד	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	צמיג קד' ימין פסול קרע בדופן	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45+מיליו ואיפוס מנורת אוויר	
	לקוח טוען שיש בעית התחברות עם הכבל לטלפו	
	בדק עם כמה מכשירים וכבלים ועדיין מתנתק	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	9.
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
X	בלמים 3 צמיגים תקניים לזמן הבדיקה	0
X	צמיג קדמי ימין פסול	0
X	הוזמנו 2 בולמים אחוריים נוזלים באחריות	0
X	הוסבר ללקוח להגיע ביום אחר לבדיקת שקע	0
X	USB רופף	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-1L PFE 5W30 MO	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z29	חומרי עזר (ניקוי, גירוז ושימון)	1
PZ46300PB004	חומר ניקוי למרססים	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופר	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
X	צמיגים ובלמים תקינים לזמן הבדיקה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופר	1
Z29	חומרי עזר	1
PZ46300PB004	חומר ניקוי למרססים	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שמשא סדוקה	
עבודות		

קוד	תאור	כמות
554011	שמשה קדמית ו/או פס אטימה פ+ה	3
864691	מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפנים	.9
864691	מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפנים	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
561010DF71	מקורי-שמשה קדמית יאריס	1
5611530100	מקורי-מעצור לשמשה קדמית - יארי	1
5611750140	מקורי-גומי שמשה קדמי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	334574	27/10/25 13:59	30/10/25 17:24			מכונאות	30634	בולם אחורי שמאל נוזל התגלה בזמן טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בולם אחורי שמאל נוזל התגלה בזמן טיפול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
481251	בולם זעזועים אחורי (צד אחד) פ+ה	1
481251	בולם זעזועים אחורי (צד אחד) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
485300DJ90	מקורי-בולם אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	334119	17/10/25 08:26	19/10/25 16:09			פחחות	29893	שמשה סדוקה			false	

תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		שמשה סדוקה										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
X		הוזמנה שמשה קד'			0							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	326671	06/04/25 14:17	22/04/25 13:24			פחחות	16067	רעש במיסב קדמי שמאל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תוספת לחשבונית תיקון 1005103	
	רעש במיסב קדמי שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
434021	טבור סרן קדמי (עבור בלמי דיסק) (צד אחד)	1.5
X	תוספת לחשבונית 1005103	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
43550K0010	מקורי-נבה קדמית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	326285	28/03/25 08:07	28/03/25 12:13			מכונאות	15310	טיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
	בדיקת רעש בנסיעה חושב ממיסב קדמי שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
Z2222	לאפס מנורת טיפול	0
X	רעש במייסב קדמי שמאל , דרוש החלפת מייסב	0
X	בטיפול של אלי מול השמאי	0
X	בלמים קד+אח תקינים לזמן הבדיקה	0
X	צמיגים תאורה ומגבים תקינים לזמן הבדיקה	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z29	חומרי עזר	1
PZ46300PB004	חומר ניקוי למרססים	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות
------	-------	---------	---------	---------	-----	-------	--------	--------------	-------	--------	-----	------

