

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 39056 | 01/03/26 08:10 | 00:00 | | | מכונאות | 120112 | אביזרים | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 39057 | 01/03/26 08:11 | 00:00 | | | מכונאות | 120112 | סלקט | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 39062 | 01/03/26 11:32 | 00:00 | | | מכונאות | 120112 | טיפול 90.000 | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 336554 | 30/11/25 13:14 | 30/11/25 14:46 | | | מכונאות | 114915 | HHC | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | | תאור | | | | | | | | | | |
| | | HHC | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | | | | | | | | | |
| E890991 | | בדיקת סוללה היברידית EARLY HHC | | | | | | | | | | |
| E890991-A | | עד 129914 ק"מ 29/11/26 או | | | | | | | | | | |
| 890988 | | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | | | | | | | | | | |
| NONN | | אין להעמיד את הרכב בהילוך N | | | | | | | | | | |
| NON | | העמדת הרכב בN עלולה לגרום נזק לסוללה היב | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 326579 | 05/03/25 08:10 | 09/03/25 08:32 | | | מכונאות | 100604 | HHC | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | | תאור | | | | | | | | | | |
| | | HHC | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | | | | | | | | | |
| 890992 | | בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט | | | | | | | | | | |
| 890999 | | אחרים | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
| | 317913 | 30/07/24 14:00 | 30/07/24 15:00 | | | מכונאות | 88605 | תצרוכת דלק גבוהה | | | false | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | | תאור | | | | | | | | | | |
| | | תצרוכת דלק גבוהה | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | | | | | | | | | |
| X | | בד תצרוכת דלק נמצא תקין 22 קמ לליטר | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 313998 | 22/04/24 09:02 | 01/05/24 10:17 | | | מכונאות | 87190 | בד' סלקט | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | | תאור | | | | | | | | | | |
| | | בד' סלקט | | | | | | | | | | |
| | | בד' מצבר + פלט | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | | | | | | | | | |
| SEL155 | | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | | | | | | | | | |
| 87139YZZ16 | | מקורי-מסנן מזגן | | | | | | | | | | |
| SONIX-1756515-98981 | | צמיג SONIX 175-65-15 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 313999 | 22/04/24 09:05 | 05/05/24 14:41 | | | מכונאות | 87190 | אבזור סלקט | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | | תאור | | | | | | | | | | |
| | | אבזור סלקט | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | | | | | | | | | |
| SELACC200 | | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |

| קוד | תאור | כמות |
|------------|------------------------|------|
| 7755 | צילון קדמי משקפיים | 1 |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר | 1 |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1 |
| PW2100D043 | מקורי-סט שטיחי לבד י | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 312199 | 10/03/24 07:47 | 10/03/24 13:29 | | | מכונאות | 85111 | סטט והעברה | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | סטט והעברה | | | | | | | | | | | |
| | חבר מועדון | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 550 | בדיקת רכב לפני סטט | .5 | | | | | | | | | | |
| 50 | יציאת עובד למבחן שנתי | .5 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 490 | חידוש חברות למעדון | 1 | | | | | | | | | | |
| 99132YZZBA | מקורי-נורת פופ | 1 | | | | | | | | | | |
| DUNLOP-17565-98981 | צמיג DUNLOP 175-65-15 דנלופ | 2 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 329578 | 06/03/24 10:41 | 06/03/24 10:44 | | | פחחות | 85012 | תיקון פרטי | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | תיקון פרטי | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 11199 | יישור דלת אחורית ימין+ כנף אחורית+ צבע | 0 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 312112 | 06/03/24 15:17 | 06/03/24 15:28 | | | מכונאות | 85111 | מנורה ראשית שמאל | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | מנורה ראשית שמאל | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 810151 | נורת פנס ראשי (שמאל) פ+ה | .3 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 90981YZZAM | מקורי-נורה ראשית | 1 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|---|------------|--------|--------|------------|
| | 329171 | 28/02/24 07:57 | 06/03/24 10:52 | | | פחחות | 85012 | נזק אורך צד שמאל- תביעה לצד ג' ליברה נגד לצד ג' ליברה נגד | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | נזק אורך צד שמאל- תביעה לצד ג' ליברה נגד ביטוח ישיר | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| X1 | ישור כנף קדמי + דלת קד" שמאל | 4.5 | | | | | | | | | | |
| X2 | צבע דלת + כנף | 5.5 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 329172 | 28/02/24 08:01 | 06/03/24 11:03 | | | פחחות | 85012 | נזק אורך צד שמאל- תביעה לפוליסה הראל | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | נזק אורך צד ימין- תביעה לפוליסה הראל בהסדר | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| X1 | החלפת דלת קדמית ימין | 2.5 | | | | | | | | | | |
| X2 | צבע דלת קדמית + טישטושים | 4.2 | | | | | | | | | | |
| X3 | חשמל | .5 | | | | | | | | | | |
| X4 | איטום זיפות לדלת | .6 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 759210D160 | מקורי-מדבקה שחורה דל | 1 | | | | | | | | | | |
| 670010D500 | מקורי-דלת קי יאריס | 1 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|----------------------------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 306441 | 12/10/23 07:35 | 12/10/23 12:43 | | | מכונאות | 76420 | טיפול 75,000 | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| 75,000 טיפול | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| 001375 טיפול 75,000 ק"מ | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| MATOK שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| 90915YZZM3 מקורי-מסנן שמן | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 9008043037 מקורי-אטם פקק ריקון | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 08880838531L מקורי-TGMO 5W30 PFE | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| AV001 נזול לשמשות | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2222 חומרי עזר | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2624 תוסף מסיר פיח דלק | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|-----------------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 302936 | 11/07/23 09:50 | 11/07/23 10:18 | | | מכונאות | 71616 | טמבון קדמי מנותק | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| טמבון קדמי מנותק | | | | | | | | | | | | |
| סידור המספר רישוי | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| בדק ואבחון עזרי נסיעה | | | | | | | | | | | | |
| HMADMIN | | | | | | | | | | | | |
| .4 | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------------------------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 662529 | 08/05/23 08:21 | 08/05/23 11:32 | | | מכונאות | 66554 | בוצע ניסוי ביחד עם הלקוחה בנייד | | | true | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| 16099 בוצע ניסוי ביחד עם הלקוחה בנייד | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 16099 של כרמל והמערכת עבדה בצורה | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 16099 תקינה כולל אנדרואיד קאר אוטו | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 16099 לקוחה תיגש לחברת הסלולר לבדוק | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 16099 את השקע נתונים | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|--------------------------------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 659887 | 30/03/23 07:43 | 30/03/23 12:11 | | | מכונאות | 64742 | בד' מערכת שמע לא שומעים את הלקוחה | | | true | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| 13 בד' מערכת שמע לא שומעים את הלקוחה | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 13 והלקוחה שומעת את הצד השני | | | | | | | | | | | | |
| .3 | | | | | | | | | | | | |
| 13 בד' דיבורית הצד השני אינו שומע | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 13 מתברר שהתקלה ניגרמת ע"י מערכת | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 13 שהותקנה עבור המצלמות(אצלנו)(גיא) | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 13 המערכת כרגע נותקת מהמולטימדיה | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 13 והדיבורית חזרה לעבוד!!! | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 13 יש לתאם מועד בד' מול גיא המתקין | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 13 הוסבר ללקוחה נסגר ללא חיוב!!! | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 656103 | 13/02/23 08:33 | 13/02/23 13:01 | | | מכונאות | 61848 | טיפול 60.000 ק"מ | | | true | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| 10099 . מבחן שנתי כולל בדיקת זיהום אוויר-בנ | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 001361 טיפול 60.000 ק"מ | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | |
| 002359 שמן תיבת הילוכים אוטומטית החלפה | | | | | | | | | | | | |
| .8 | | | | | | | | | | | | |
| 18 .השלמת קליפסים לשטיח | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 10090 .הכנה למבחן רישוי שנתי | | | | | | | | | | | | |
| .14 | | | | | | | | | | | | |
| 431WHE בד' פרונט+כיוון גלגלים | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 006 .מלי חנקן ארבעה צמיגים | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 30 .שינוע רכב ע"י הסוכנות | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| EXP SER EXPRESS SERVICE. | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 3 רחיצה חיצונית ללא חיוב | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 5 .בחינת רכב | | | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| 521270DB10 מקורי-כיסוי ימין למג | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 90915YZZM3 מקורי-מסנן שמן | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1 | מקורי-אטם פקק ריקון | 9008043037 |
| 3.7 | שמן סינטטי מלא 5W30 | Z55 |
| 1 | מקורי-מסנן אוויר | 178010M040 |
| 1.5 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 0882380111 |
| .55 | מקורי- שמן UID FE 5L | 0888681390 |
| .15 | מקורי-נוזל קירור 5 ל | 0888980072 |
| 1 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 87139YZZ30 |
| 1 | חומר לניקוי פיה ממנוע | 44 |
| 1 | חליפי-חליפי-נורה בלי | 991321205094 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|--------|--------|------------|
| | 649376 | 24/11/22 13:05 | 27/11/22 14:15 | | | מכונאות | 48121 | בד' מצלמת דרך - תקין | | true | |

| עבודות | | תאור | כמות |
|--------|----|----------------------|------|
| קוד | 13 | בד' מצלמת דרך - תקין | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|--------|--------|------------|
| | 638928 | 11/07/22 09:25 | 11/07/22 12:55 | | | מכונאות | 46711 | טיפול 45,000 ק"מ | | true | |

| עבודות | | תאור | כמות |
|--------|--------|------------------------|------|
| קוד | 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | 1.3 |
| | 27 | בד. מצבר כולל תדפיס | 0 |
| | 18 | השלמת קליפסים לשטיח | 0 |
| | 431WHE | בד' פרונט+כיוון גלגלים | 0 |
| | 006 | מלוי חנקן ארבעה צמיגים | 0 |
| | 30 | שינוע רכב ע"י הסוכנות | 0 |
| | EXPSE | EXPRESS SERVICE. | 0 |
| | 3 | רחיצה חיצונית ללא חיוב | 0 |
| | 5 | בחינת רכב | 0 |

| חלפים | | תאור | כמות |
|-------|------------|---------------------------------|------|
| קוד | 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| | Z55 | שמן סינטטי מלא 5W30 | 3.7 |
| | 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| | IC15 | חומר מקצועי לניקוי מע הדלק | 1 |
| | MOA | חומר הגנה למנועי בנזין ודיזל BG | 1 |
| | | | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|--------|--------|------------|
| | 619268 | 08/11/21 09:23 | 08/11/21 12:18 | | | מכונאות | 29871 | טיפול 30,000 ק"מ | | true | |

| עבודות | | תאור | כמות |
|--------|--------|---------------------------------|------|
| קוד | 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2 |
| | 27 | בד. מצבר כולל תדפיס | 0 |
| | 006 | מלוי חנקן ארבעה צמיגים | 0 |
| | 431WHE | כיוון פרונט+כיוון גלגלים | 0 |
| | 30 | שינוע רכב ע"י הסוכנות | 0 |
| | 18 | השלמת קליפסים לשטיח | 0 |
| | 82 | ניקוי פתחי איורור סוללה היברידי | 0 |
| | EXPSE | EXPRESS SERVICE. | 0 |
| | 3 | רחיצה חיצונית ללא חיוב | 0 |
| | 5 | בחינת רכב | 0 |

| חלפים | | תאור | כמות |
|-------|------------|-----------------------|------|
| קוד | 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| | Z55 | שמן סינטטי מלא 5W30 | 3.7 |
| | 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| | 44 | חומר לניקוי פיה ממנוע | 1 |
| | 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| | 87139YZZ30 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| | 230 | חידוש מועדון לקוחות | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|--------|--------|------------|
| | 601326 | 09/03/21 09:30 | 09/03/21 12:56 | | | מכונאות | 14692 | טיפול 15,000 ק"מ | | true | |

| עבודות | | תאור | כמות |
|--------|--------|-----------------------------------|------|
| קוד | 30 | שינוע רכב ע"י הסוכנות | 0 |
| | 006 | מלוי חנקן ארבעה צמיגים | 0 |
| | 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .8 |
| | 27 | בד. מצבר כולל תדפיס | 0 |
| | EXPSE | EXPRESS SERVICE. | 0 |
| | 5 | בחינת רכב | 0 |
| | 3 | רחיצה חיצונית ללא חיוב | 0 |
| | W4+5 | הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית | 0 |

| חלפים | | |
|------------|---------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| Z55 | שמן סינטטי מלא 5W30 | 3.7 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| Z32 | נזול שמשות 4 ליטר | 3 |
| 90915YZZJ1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|-------|--------|------------|
| | 583267 | 19/07/20 07:05 | 19/07/20 09:12 | | | מכונאות | 4029 | לקוחה קיבלה הדרכה למע' TRC +מצב אורות | | | true | |

| עבודות | | |
|--------|---------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 14 | לקוחה קיבלה הדרכה למע' TRC +מצב אורות | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
| | 0 | 05/04/20 08:00 | 05/04/20 08:00 | | | | | | | | | |

| חלפים | | |
|------------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| B065000000 | קודן מפוצל GMS808 ללא מיגון לעלוקה וללא כספת GMS808 | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|-------|--------|------------|
| | 574178 | 12/03/20 18:16 | 01/04/20 18:06 | | | מכונאות | 5 | אורות דרך סוויטש' | | | true | |

| עבודות | | |
|--------|--------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 52 | אורות דרך סוויטש' | 0 |
| 61 | מגני רוח | 0 |
| 51 | חיישני נסיעה לאחור | 0 |
| 11099 | ממכירות | 0 |
| MESIRA | מסירת רכב ללקוח | 0 |

| חלפים | | |
|-----------|--------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 23 | מועדון לקוחות | 1 |
| 50 | KEEPERKEY לשנה TR10389 | 1 |
| 934508 | מעמד איימאונט קיפר פרו | 1 |
| 332014150 | רילי חליפי | 1 |
| 332014160 | שקע לרילי חליפי | 1 |
| 950080 | סט מגיני רוח חליפי | 1 |
| 53639 | מרים חלונות זורסו | 1 |
| NEC2213 | חליפי-מצלמת חניה | 1 |
| AV007 | מתאם למצלמת חניה קדמית | 1 |
| AV008 | שקע למצלמת חניה קדמית | 1 |
| 80200 | חליפי-חיישני נסיעה לאחור | 1 |