

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	238926	14/06/26 06:42	00:00			מכונאות	18110 3	טיפול + ביטוח סוללה הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	238927	14/06/26 06:43	23/06/26 08:12			מכונאות	18110 3	HHC סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0
89099	HHC	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	216011	09/06/24 15:14	09/06/24 15:50			מכונאות	12672 9	טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
טיפול		
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013121	טיפול 120,000 ק"מ	2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
12099	זיכוי שעתון	0
12099	הוסבר רפידות +צלחות קד עוד 3000 קמ	0
12099	הוסבר רפידות אח עוד 3000 קמ	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
X14-1	ממים פיה פז X80 בנזין 500CC	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	3.7
X16	נוזל שמשות 4 ליטר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV11110	חומרי עזר לטיפול	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	214203	11/04/24 14:21	14/04/24 10:47			מכונאות	11812 2	ביטוח סוללה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ביטוח סוללה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0
89099	HHC סלקט	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	213687	25/03/24 16:03	25/03/24 16:05			מכונאות	11120 1	ביטוח סוללה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ביטוח סוללה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
12099	יצירת קשר עם הלקוח , לגבי ביטוח סוללה	0
12099	הוסבר ללקוח להגיע בהקדם לבצע ביטוח סוללה	0
12099	לקוח יבדוק מתי הוא יכול להגיע בהמשך	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	212596	21/02/24 11:49	21/02/24 13:33			מכונאות	11120 0	מוזמן לטיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	החלפת גומייה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.8
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	3.7
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	212601	21/02/24 12:55	08/04/24 09:43			מכונאות	111201	פס אטימה לחלון קדמי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פס אטימה לחלון קדמי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
671261	דלת קדמית - פס אטימה חיצוני לשמשה (צד אח	4.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
681600D150	מקורי-פס אטימה קדמי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	199357	16/08/23 14:32	27/08/23 06:23			מכונאות	100903	נשלח 1500 ק"מ נוספים לצורך כניסה לב			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
1500	נשלח 1500 ק"מ נוספים לצורך כניסה לב	0
12099	קיים P0300	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	198471	17/07/23 11:48	01/09/23 11:25			מכונאות	100903	פחחות + צבע דלת קד ש			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	פחחות + צבע דלת קד ש	0
	פחחות + צבע דלת אח ש	0
	פחחות + צבע כנף קד י	0
SEL155	טיוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV11128	מגב קדמי 28" תואם TITANIUM +	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	198838	17/07/23 11:48	30/07/23 14:24			מכונאות	100903	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון ז			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון ז	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW2100D044	מקורי-סט 4 שטיחים -	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשו	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	197728	20/06/23 09:15	20/06/23 11:14			מכונאות	99521	טיפול 90,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.8
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	7.
421041	נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה	8.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	3.7
X16	נוזל שמשות 4 ליטר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV11110	חומרי עזר לטיפול	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
9091901265	מקורי-מצת	4
X14-1	ממיס פיח פז X80 בזין 500CC	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV9012	מנורה ראשית תואם	1
044650D120	מקורי-רפידות בלם קדמ	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רעשים ברכב בנסיעה	
	מחלק אח	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
421041	נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות

424500D112	מקורי-נבה אחורית	1
------------	------------------	---

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	159325	23/06/19 12:59	23/06/19 14:48			מכונאות	45294	טיפול 45,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בוחן מואפק	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000	1.3
04397	בדיקת כוון גלגלים - פרונט	0
12099	מיס אחורי שמאל מרעיש באחריות	0
12099	יש לזמן את הלקוח לחזור לתיקון	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1
X14-1	ממיס פיח CF-5/BG בגזין 325CC	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	3.7
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
AV11110	חומרי עזר לטיפול	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	150959	09/09/18 08:57	20/09/18 14:19			מכונאות	31289	טיווטה סלקט - - ביצוע 155 בדיקות			true	

עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SEL155		טיווטה סלקט - - ביצוע 155 בדיקות		0								
12099		שטיפה+ניקוי רכב הכנה		0								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	150447	20/08/18 08:24	20/08/18 10:12			מכונאות	30475	טיפול 30,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בוחן זיתוני	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
12099	לקוח יתאם מועד אחר לבדיקת מולטמדיה	0
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
X16-1	נזל שמשות זיכוי ראש שקט	-1
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	3.7
871390000097	חליפי-חליפי-מסנן למז	1
X33	נזל בלם DOT 4	1
X16	נזל שמשות 4 ליטר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV11110	חומרי עזר לטיפול	1
AV1234	צלון משקפיים קדמי ממותג	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	144001	08/01/18 14:13	08/01/18 16:07			מכונאות	10547	טיפול 15,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בוחן- מואפק	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	.8
04398	כוון שפור לרכב פרטי	0
12099	דיבורית נבדקה - נמצא תקין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 10W30 אנרג'י	3.7
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	140805	17/09/17 14:41	17/09/17 14:50			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

