

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 440807 | 28/04/25<br>13:52 | 05/05/25<br>08:57 |         |           | מכונאות | 16000<br>0 | הכנה לסלקט   |            |        | false      |            |

|        |                  |      |
|--------|------------------|------|
| תלונות |                  |      |
| קוד    | תאור             | כמות |
|        | הכנה לסלקט       |      |
| עבודות |                  |      |
| קוד    | תאור             | כמות |
| X      | כרטיס כפול בטעות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 440957 | 28/04/25<br>09:21 | 00:00   |         |           | מכונאות | 16000<br>0 | הכנה לסלקט   |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|---------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 427248 | 21/07/24<br>08:07 | 22/07/24<br>14:58 |         |           | מכונאות | 15186<br>7 | טיפול 135 +סט |            |        | true       |            |

| תלונות       |                              |      |
|--------------|------------------------------|------|
| קוד          | תאור                         | כמות |
|              | טיפול 135 + טסט              |      |
| עבודות       |                              |      |
| קוד          | תאור                         | כמות |
| 0013135      | טיפול 135,000 ק"מ            | 1.3  |
| TST          | העברת טסט לרכב               | 0    |
| 555          | מילוי נזל שמשות ללא תשלום    | 0    |
| 666          | בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין | 0    |
| חלפים        |                              |      |
| קוד          | תאור                         | כמות |
| Z56          | נזל שמשות                    | 1    |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE          | 3.7  |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| AVHE         | חומרי עזר                    | 1    |
| AV122934     | מסיר פיח מע' דלק-פז          | 1    |
| AVBA         | נורה חניה                    | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 410038 | 31/07/23<br>09:10 | 01/08/23<br>10:21 |         |           | מכונאות | 14021<br>1 | טיפול 120,000 ק"מ |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                     |      |
|--------------|-------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                | כמות |
|              | טיפול 120,000 ק"מ                   |      |
|              | ידית עליונה פנימית צד ימ' אח' נשברה |      |
|              | סך שמש רופף - לבדוק אם אפשר לחזק    |      |
| עבודות       |                                     |      |
| קוד          | תאור                                | כמות |
| 0013121      | טיפול 120,000 ק"מ                   | 2    |
| 222          | מילוי אוויר בצמיגים                 | 0    |
| 555          | מילוי נוזל שמשות ללא תשלום          | 0    |
| 666          | בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין        | 0    |
| חלפים        |                                     |      |
| קוד          | תאור                                | כמות |
| Z56          | נוזל שמשות                          | 1    |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE                 | 3.7  |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                 | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                      | 1    |
| 178010M040   | מקורי-מסנן אוויר                    | 1    |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5                | 1    |
| 87139YZZ30   | מקורי-מסנן מזגן משופ                | 1    |
| AVHE         | חומרי עזר                           | 1    |
| AV122934     | מסיר פיח מע' דלק-פז                 | 1    |
| 7461005140B0 | מקורי-ידית אחיזה                    | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 321299 | 24/07/22<br>10:42 | 25/07/22<br>15:42 |         |           | מכונאות | 12984<br>1 | טיפול 105,000 ק"מ |            |        | true     |            |

| עבודות       |                                  |      |
|--------------|----------------------------------|------|
| קוד          | תאור                             | כמות |
| 0013105      | טיפול 105,000 ק"מ                | 8.   |
|              | הגשה בקשה להארכת אחריות מחמ"ה    | 0    |
|              | לסוללה ההיברידית ולא התקבל אישור | 0    |
| חלפים        |                                  |      |
| קוד          | תאור                             | כמות |
| 08880838531L | מקורי-MO 5W30 PFE 1L             | 3.7  |

|            |                             |   |
|------------|-----------------------------|---|
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון         | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן              | 1 |
| AVHE       | חומרי עזר                   | 1 |
| AV122934   | מסיר פיח מע' דלק-פז         | 1 |
| Z56        | פזלון 1.5 ליטר (נוזל שמשות) | 1 |
| 90981YZZAM | מקורי-נורה ראשית            | 1 |
| 815610D390 | מקורי-פנס אחורי שמאל        | 1 |
| 815700D152 | מקורי-פנס בלימה אמצע        | 1 |
| 815910D050 | מקורי-עדשה אח שמאל          | 1 |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                              | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|--------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 312088 | 17/01/22 07:55                       | 04/02/22 12:17 |         |           | מכונאות | 123005 | נכשל בבדיקת HHC |            |        | true     |            |
| עבודות     |        |                                      |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                 |                |         |           |         | כמות   |                 |            |        |          |            |
|            |        | נכשל בבדיקת HHC                      |                |         |           |         | 0      |                 |            |        |          |            |
|            |        | יש להגיע בעוד 1600 ק"מ               |                |         |           |         | 0      |                 |            |        |          |            |
|            |        | בוצע בד' מצבר + בד' זליגה. מצבר פרוק |                |         |           |         | 0      |                 |            |        |          |            |
|            |        | בוצע טעינה ובד' חוזרת. מצבר תקין.    |                |         |           |         | 0      |                 |            |        |          |            |
|            |        | יש להקפיד להתניע אחת למס' ימים       |                |         |           |         | 0      |                 |            |        |          |            |
|            |        | קידוד מפתח                           |                |         |           |         | 0      |                 |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                                      |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                 |                |         |           |         | כמות   |                 |            |        |          |            |
| 899040D130 |        | מקורי- שלט משדר (HY)                 |                |         |           |         | 1      |                 |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס                                | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|-------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 305463                               | 15/08/21 09:15 | 15/08/21 16:08 |         |           | פחחות | 120412 | טיפול 120,000 ק"מ |            |        | true       |            |
| עבודות     |                                      |                |                |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                                 |                | כמות           |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| 0013121    | טיפול 120,000 ק"מ                    |                | 1.1            |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| 473301     | ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה  |                | .7             |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| P3000      | נכשל בבדיקת hhc עקב תקלה p3000       |                | 0              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| P3001      | יש להגיע לבדיקה נוספת בעוד 1,600 ק"מ |                | 0              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
|            | בבד' נמצא מצבר לא תקין צורך בהחלפה   |                | 0              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
|            | בוצע החלפת מצבר - לחזור בעוד 1600    |                | 0              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
|            | ק"מ לבדיקת HHC חוזרץ' - מחמירה       |                | 0              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| TST        | העברת טסט לרכב                       |                | 0              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
|            | ברכב הוחלפה נורה ראשית שמאל          |                | 0              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
|            | בוצע החלפת מגב אחורי                 |                | 0              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| 666        | בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין         |                | 0              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| POMW       | הארכת אחריות לשנה או 15אק"מ בסיום תק |                | 0              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| חלפים      |                                      |                |                |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                                 |                | כמות           |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| 90981YZZAM | מקורי-נורה ראשית                     |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| AVBA       | נורה חניה                            |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| 852420R010 | מקורי-מגב אח                         |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| 28800YZZPC | מקורי- מצבר AURIS TS                 |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| Z2000      | שמן מנוע 5W30 C2 צובר                |                | 3.7            |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                  |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                       |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר                     |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5                 |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| 87139YZZ30 | מקורי-מסנן מזגן משופ                 |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| AVHE       | חומרי עזר                            |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| AV122934   | מסיר פיח מע' דלק-פז                  |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| Z56        | פזלון 1.5 ליטר (נוזל שמשות)          |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| 49         | הצטרפות למועדון                      |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
| 044650D120 | מקורי-רפידות בלם קדמ                 |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |
|            |                                      |                | 1              |         |           |       |        |                   |            |        |            |            |

| מוסך   | כרטיס                            | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|----------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 292605                           | 14/09/20 10:33 | 14/09/20 15:18 |         |           | מכונאות | 109236 | העברת טסט לרכב        |            |        | true       |            |
| עבודות |                                  |                |                |         |           |         |        |                       |            |        |            |            |
| קוד    | תאור                             |                | כמות           |         |           |         |        |                       |            |        |            |            |
| TST    | העברת טסט לרכב                   |                | 0              |         |           |         |        |                       |            |        |            |            |
|        | בוצע החלפת 2 צמיגים קד           |                | 0              |         |           |         |        |                       |            |        |            |            |
|        | בוצע כיוון פרונט                 |                | 0              |         |           |         |        |                       |            |        |            |            |
| מוסך   | כרטיס                            | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|        | 285960                           | 18/03/20 10:59 | 19/03/20 11:41 |         |           | מכונאות | 105413 | חילויץ+שינוע רכב לקוח |            |        | true       |            |
| עבודות |                                  |                |                |         |           |         |        |                       |            |        |            |            |
| קוד    | תאור                             |                | כמות           |         |           |         |        |                       |            |        |            |            |
| 852L   | חילויץ+שינוע רכב לקוח            |                | 0              |         |           |         |        |                       |            |        |            |            |
| XX10   | בבדיקת מצבר נמצא תקין לאחר טעינה |                | 0              |         |           |         |        |                       |            |        |            |            |
| מוסך   | כרטיס                            | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |

| מספר       | תאריך                                | שם             | כרטיס | מחלקה   | מספר   | סוג               | מחלקה | מספר | מספר | מספר | מספר   | מספר  |
|------------|--------------------------------------|----------------|-------|---------|--------|-------------------|-------|------|------|------|--------|-------|
| 280463     | 11/11/19 14:14                       | 11/11/19 16:21 |       | מכונאות | 104510 | טיפול 105,000 ק"מ |       |      |      |      | 50 ש"ח | תיקון |
| עבודות     |                                      |                |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| קוד        | תאור                                 | כמות           |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| 0013105    | טיפול 105,000 ק"מ                    | 8              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| 890991     | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל- | 0              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| 555        | מילוי נוזל שמשות ללא תשלום           | 0              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| 111        | בדיקת מצבר ללא עלות                  | 0              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| 666        | בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין         | 0              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| S190       | ביקורת חורף ללא חיוב                 | 0              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| XX10       | הנחות הטבת סלקט                      | 0              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| חלפים      |                                      |                |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| קוד        | תאור                                 | כמות           |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| Z2000      | שמן מנוע 5W30 C2 צובר                | 3.7            |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                  | 1              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| 90915YZZJ1 | מקורי-מסנן שמן                       | 1              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| 87139YZZ16 | מקורי-מסנן מזגן                      | 1              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| AV         | חומרי עזר                            | 1              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| AV122934   | מסיר פיח מע' דלק-פז                  | 1              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| Z56        | פזלון 1.5 ליטר (נוזל שמשות)          | 1              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| 99132YZZBA | מקורי-נורת פופ                       | 1              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
| 852140D310 | מקורי-גומי מגב קד ימ                 | 1              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |
|            |                                      | 1              |       |         |        |                   |       |      |      |      |        |       |

| מספר   | כרטיס                                 | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 265065                                | 18/10/18 12:05 | 19/10/18 12:16 |         |           | מכונאות | 92764  | בד' רכב לא מניע- מצבר תקין/טעינה תקין |            |        | true       |            |
| עבודות |                                       |                |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| קוד    | תאור                                  | כמות           |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| XX10   | בד' רכב לא מניע- מצבר תקין/טעינה תקין | 0              |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
|        | זליגה תקין                            | 0              |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
|        | הלקוחה נסעה 200 ק"מ בלבד בשבועיים     | 0              |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
|        | בנוסף, הרכב עמד 3 ימים ללא התנעה      | 0              |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
|        | יש לבצע התנעה/נסיעות באופן קבוע       | 0              |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
|        | על מנת להטעין מצבר                    | 0              |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
|        | כרטיס נסגר ללא חיוב באישור עדי        | 0              |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |

| מספר   | כרטיס                                 | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 264405                                | 03/10/18 11:04 | 04/10/18 09:14 |         |           | מכונאות | 92502  | מצבר נרכש במרץ 2018- בוצעה טעינת לילה |            |        | true       |            |
| עבודות |                                       |                |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| קוד    | תאור                                  | כמות           |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| XX10   | מצבר נרכש במרץ 2018- בוצעה טעינת לילה | 0              |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
|        | ונעשתה בדיקת זליגה- נמצא תקין         | 0              |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
|        | כרטיס נסגר ללא חיוב באישור עדי        | 0              |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |

| מספר   | כרטיס                            | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|----------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 256621                           | 04/03/18 08:40 | 11/03/18 11:10 |         |           | מכונאות | 85749  | טיפול 90,000 ק"מ |            |        | true       |            |
| עבודות |                                  |                |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד    | תאור                             | כמות           |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| XX20   | הח' מצבר- 50% במסגרת אחריות סלקט | 0              |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| XX10   | הח' סוללה בשלט                   | 0              |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 001390 | טיפול 90,000 ק"מ                 | 1.8            |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 222    | מילוי אוויר בצמיגים              | 0              |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 555    | מילוי נוזל שמשות ללא תשלום       | 0              |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 666    | בוצע נסיעת מבחן - נמצא תקין      | 0              |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| S190   | ביקורת חורף ללא חיוב             | 0              |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |

|            |                             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| חלפים      |                             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד        | תאור                        | כמות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVCR2032   | סוללה לשלט CR2032           | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28800YZZPC | מקורי-מצבר YARIS            | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z2000      | שמן מנוע 5W30 C2 צובר       | 3.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון         | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90915YZZJ1 | מקורי-מסנן שמן              | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9091901265 | מקורי-מצת                   | 4    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5        | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87139YZZ16 | מקורי-מסנן מזגן             | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AV         | חומרי עזר                   | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AV122934   | מסיר פיח מע' דלק-פז         | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z56        | פזלון 1.5 ליטר (נוזל שמשות) | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מספר | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 256664 | 04/03/18 15:21 | 07/03/18 14:15 |         |           | מכונאות | 85749  | מצבר (אחד) פ+ה |            |        | true       |            |

| עבודות     |                  |      |
|------------|------------------|------|
| קוד        | תאור             | כמות |
| 190011     | מצבר (אחד) פ+ה   | 3.   |
| חלפים      |                  |      |
| קוד        | תאור             | כמות |
| 28800YZZPC | מקורי-מצבר YARIS | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 256699 | 04/03/18 08:40 | 07/03/18 09:01 |         |           | מכונאות | 85749  | החלף את יחידת הניפוח וערכת כרית אוויר |            |        | true       |            |

| עבודות       |                                       |      |
|--------------|---------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                  | כמות |
| BGG22C11     | החלף את יחידת הניפוח וערכת כרית אוויר | 6.   |
| חלפים        |                                       |      |
| קוד          | תאור                                  | כמות |
| 0400656102   | מקורי-מפעיל כרית אוו                  | 1    |
| 040067230DC0 | מקורי-ערכת כיסוי כרי                  | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 245463 | 07/05/17 12:58 | 30/05/17 08:40 |         |           | מכונאות | 75400  | טיפול 75,000 |            |        | true       |            |

| עבודות     |                                     |      |
|------------|-------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                | כמות |
| 001375     | טיפול 75,000                        | 8.   |
| XX10       | הכנה לסלקט                          | 0    |
| 111        | בדיקת מצבר                          | 0    |
| 890992     | בדיקת סוללה היברידית ל-HHC רכב סלקט | 0    |
| חלפים      |                                     |      |
| קוד        | תאור                                | כמות |
| Z2000      | שמן מנוע 5W30 C2 צובר               | 3.4  |
| 90915YZZJ1 | מקורי-מסנן שמן                      | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                 | 1    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר                    | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס               | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 243426 | 07/03/17 07:26 | 08/03/17 11:37 |         |           | מכונאות | 71614  | נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה |            |        | true       |            |

| עבודות     |                            |      |
|------------|----------------------------|------|
| קוד        | תאור                       | כמות |
| 810151     | נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה | 3.   |
| חלפים      |                            |      |
| קוד        | תאור                       | כמות |
| 9098113062 | מקורי-נורה ראשית           | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 236850 | 25/09/16 09:27 | 25/09/16 12:12 |         |           | מכונאות | 68432  | טיפול 45,000 |            |        | true       |            |

| עבודות     |                           |      |
|------------|---------------------------|------|
| קוד        | תאור                      | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000              | 1.3  |
| חלפים      |                           |      |
| קוד        | תאור                      | כמות |
| Z2000      | שמן מנוע 5W30 C2 צובר     | 3.7  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון       | 1    |
| 90915YZZJ1 | מקורי-מסנן שמן            | 1    |
| 87139YZZ16 | מקורי-מסנן מזגן           | 1    |
| AV         | חומרי עזר                 | 1    |
| AV122934   | מסיר פיח מע' דלק-פז       | 1    |
| Z56        | פזלון 1.5 ליטר (נזל שמשו) | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 236852 | 25/09/16 09:38 | 25/09/16 12:13 |         |           | מכונאות | 68432  | בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל |            |        | true       |            |

| עבודות |                                      |      |
|--------|--------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                 | כמות |
| 890993 | בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס               | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 228967 | 08/03/16 07:41 | 08/03/16 08:34 |         |           | מכונאות | 46237  | נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה |            |        | true       |            |

| עבודות |                            |      |
|--------|----------------------------|------|
| קוד    | תאור                       | כמות |
| 810151 | נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה | 3.   |

| חלפים      |                  |      |
|------------|------------------|------|
| קוד        | תאור             | כמות |
| 9098113062 | מקורי-נורה ראשית | 1    |

| עבודות       |                                      |      |
|--------------|--------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                 | כמות |
|              | מוקד קדמי שמאל/שמואל ליבמן           | 0    |
| XX30         | פו"ה מגן קדמי+כ.קדמי שמאל            | 0    |
| XX30         | שיפוף מגן קדמי                       | 0    |
| XX40         | צביעת מגן קדמי+כ.קדמי שמאל+התאמת צבע | 0    |
|              | לדלת נהג-צבע אדום פנינה              | 0    |
| XX20         | עבודות חשמלאות כלליות                | 0    |
|              | איילון-צד ג                          | 0    |
| חלפים        |                                      |      |
| קוד          | תאור                                 | כמות |
| 811700D500   | מקורי-פנס ראשי שמאל                  | 1    |
| 525360D090   | מקורי-תומך מגן שמאל                  | 1    |
| 5381252360   | מקורי-כנף ק.ש.                       | 1    |
| 7537452060   | מקורי-סמל כנף קדמי ש                 | 1    |
| AV9046707201 | קליפס לביטנה                         | 6    |
| AV9046709093 | קליפס לפגוש הד'+אח'                  | 5    |

| עבודות                                |      | קוד          |
|---------------------------------------|------|--------------|
| תאור                                  | כמות |              |
| מוקד אחורי שמאל/שמואל ליבמן           | 0    |              |
| החלפת מגן אחורי+פנס אחורי שמאל+ישור פ | 0    | XX30         |
| אחורי                                 | 0    |              |
| צביעת מגן אחורי+התאמת צבע לכנפיים אחו | 0    | XX40         |
| .עבודות חשמלאות כלליות                | 0    | XX20         |
| חליפי 07/01/16 עד 30/12/15 26-007-33  | 0    |              |
| איילון-הסדר ת.נזק 01/12/15            | 0    |              |
| מספר פוליסה 664471041515              | 0    |              |
| מספר תביעה 6006441529988              | 0    |              |
| ה.עצמית 1000 ש"ח                      | 0    |              |
| שולם בקבלה 113490                     | 0    |              |
| חלפים                                 |      |              |
| תאור                                  | כמות | קוד          |
| מקורי-מגן אחורי                       | 1    | 521590D993   |
| מקורי-פנס אחורי שמאל                  | 1    | 815610D390   |
| מקורי-תפס למגן אחורי                  | 1    | 525760D130   |
| קליפס לפגוש קד'אח'                    | 20   | AV9046709093 |
| קליפס לביטנה                          | 10   | AV9046707201 |
| קליפס לביטנה כנף                      | 5    | AV9018906013 |
| מקורי-קליפס למגן קדמ                  | 6    | 9046705090B1 |
| מסגרת ללוח רישוי+הדפ                  | 1    | 0870000000   |

| עבודות     |                               |      |
|------------|-------------------------------|------|
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ              | 1.2  |
| XX10       | ביצוע פלאשינג למנוע -ללא חיוב | 0    |
| S190       | ביקורת חורף ללא חיוב          | 0    |
|            | כולל הנחות רכישה .            | 0    |
| חלפים      |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| Z2000      | שמן מנוע 5W30 C2 צובר         | 3.7  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון           | 1    |
| 90915YZZJ1 | מקורי-מסנן שמן                | 1    |
| Z6         | נוזל בלמים פזבו דוט           | 1    |
| 87139YZZ16 | מקורי-מסנן מזגן               | 1    |
| AV         | חומרי עזר                     | 1    |
| AV122934   | מסיר פיח מע' דלק-פז           | 1    |
| AVFR20712  | פלאשינג מנוע STP              | 1    |
| Z56        | פזלון 1.5 ליטר (נוזל שמשו     | 1    |

|               |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
|               |  |  |  |  |  |  |  |  | 15:38                                | 15:10 |  |  |  |  |  |
| <b>עבודות</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>קוד תאור כמות</b>                 |       |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  | 810151 נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה .3 |       |  |  |  |  |  |
| <b>חלפים</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |       |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>קוד תאור כמות</b>                 |       |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  | 9098113062 מקורי-נורה ראשית 1        |       |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 219559 | 12/06/15<br>10:01 | 12/06/15<br>12:08 |         |           | מכונאות | 21209  | החלפת מיכל העודפים לנזול הבלמים |            |        | true     |            |

|            |                                 |      |
|------------|---------------------------------|------|
| עבודות     |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
| BGG06A1    | החלפת מיכל העודפים לנוזל הבלמים | 1.4  |
| חלפים      |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
| 472200D181 | מקורי-מיכל שמן בלמים            | 1    |
| Z207       | נוזל בלמים DOT4 מ" ל            | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 218049 | 03/05/15<br>07:35 | 03/05/15<br>10:41 |         |           | מכונאות | 21207  | עבר לכרטיס<br>219559 |            |        | true       |            |

| עבודות |                   |      |
|--------|-------------------|------|
| קוד    | תאור              | כמות |
| XX10   | עבר לכרטיס 219559 | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 215467 | 10/02/15<br>08:17 | 10/02/15<br>12:56 |         |           | מכונאות | 15351  | טיפול 15,000 |            |        | true     |            |

| עבודות |                      |      |
|--------|----------------------|------|
| קוד    | תאור                 | כמות |
| 001315 | טיפול 15,000         | .8   |
| S190   | ביקורת חורף ללא חיוב | 0    |
|        | כולל הנחת רכישה      | 0    |

| חלפים      |  | קוד                   | תאור | כמות |
|------------|--|-----------------------|------|------|
| AV122934   |  | מסיר פיח מע' דלק-פז   |      |      |
| AV         |  | חומרי עזר             |      |      |
| Z2000      |  | שמן מנוע C2 5W30 צובר |      |      |
| 9008043037 |  | מקורי-אטם פקק ריקון   |      |      |
| 90915YZZJ1 |  | מקורי-מסנן שמן        |      |      |
| 87139YZZ16 |  | מקורי-מסנן מזגן       |      |      |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 212647 | 01/12/14<br>07:42 | 01/12/14<br>11:22 |         |           | מכונאות | 9805   |              |            |        | true       |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 209161 | 01/09/14<br>12:56 | 07/09/14<br>07:02 |         |           | מכונאות | 2541   | שינוי מיקום<br>ניתוק קודנית<br>ללא חיוב |            |        | true       |            |

| עבודות |                                   |      |
|--------|-----------------------------------|------|
| קוד    | תאור                              | כמות |
|        | שינוי מיקום ניתוק קודנית ללא חיוב | 0    |
|        | בלוטוס נבדק נמצא תקין             | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 207811 | 28/07/14<br>11:28 | 31/07/14<br>08:43 |         |           | מכונאות | 1      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true     |            |

| תלונות |                        |      |
|--------|------------------------|------|
| קוד    | תאור                   | כמות |
|        | הטבה מיוחדת בגין רכישה |      |
|        | שולים בקב 111286       |      |

| עבודות |                      |      |
|--------|----------------------|------|
| קוד    | תאור                 | כמות |
| AVZ064 | סט חישני רורס+צג+שנה | 0    |
| AVZ999 | משענת יד ליאריס      | 0    |
| AVZ999 | שי ללקוח             | 0    |
| 001300 | מסירת רכב ללקוח      | 0    |

[illegible]

| חלפים |      |      |
|-------|------|------|
| קוד   | תאור | כמות |

|   |                              |            |
|---|------------------------------|------------|
| 0 | קודן עם כספת + 4 מרימי שמשות | B339000000 |
|---|------------------------------|------------|