מספר רכב : 121-88-601

	טויוטה	ת.זהות	
	CVT YARIS HYBRID NY51VE	שם לקוח	
	26/03/25	כתובת	
	145,159	עיר	
	8392357	מיקוד	
	VNKKD3D360A413741	טלפון 1	
	2018	טלפון 2	
	31/01/18	טלפון 3	
	NHP-130	טלפון 4	
		הערה	

רשימת עבודות וטיפולים

	כרטיס	ת.כניסה		ת.יציאה		חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 שח	מהות תיקון	סוג כרטיס	תאריך סיום ביטוח בנשר
ף בע"מ	421564	26/03/2025	11:18	26/03/2025	11:40			מכונאות	145,159	אבזרי סלקט			1			
ף בע"מ	421563	26/03/2025	11:17	26/03/2025	11:43			מכונאות	145,159	SEL155			0			
	316895	29/09/2024	08:48	29/09/2024	10:41			מכונאות	136,824	טיפול 135			1			
	308683	28/02/2024	08:44	28/02/2024	09:32			מכונאות	123,447	מוזמן לבדיקת חלון צד ימין קדמי לא עובד			0			
	306954	17/01/2024	11:40	17/01/2024	13:38			מכונאות	121,025	נורות דולקות בלוח שעונים			0			
	306017	26/12/2023	08:10	26/12/2023	08:32			מכונאות	119,692	מוזמן לבדיקת חלונות לא נפתחים			0			
	305894	22/12/2023	08:30	22/12/2023	11:27			מכונאות	119,499	מוזמן לטיפול 120			1			
	301902	01/09/2023	08:38	01/09/2023	09:40			מכונאות	112,528	מוזמן HHC לאחר נסיעה של 1500+ חלק ממתין			1			
	300736	02/08/2023	11:07	02/08/2023	15:55			מכונאות	109,625	הצעת מחיר לכיסוי ידית הילוכים			1			
	240065	05/02/2023	09:14	05/02/2023	12:58			מכונאות	95,591	.הארכת אחריות לשנה או 15 אק" מ + HHC			1			
	240064	05/02/2023	09:14	05/02/2023	12:56			מכונאות	95,591	.בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-			1			
	240029	05/02/2023	09:14	05/02/2023	13:05	749686	אחריות יבואן	מכונאות	95,591	נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה			1		35 אחריות יבואן	
	238553	30/12/2022	08:34	30/12/2022	11:05			מכונאות	92,908	טיפול 90,000 ק"מ			1			
	237819	12/12/2022	09:21	12/12/2022	10:00			מכונאות	91,614	לקוח מעודכן שיש צורך בטיפול			1			
	234803	19/09/2022	09:40	19/09/2022	09:47			מכונאות	85,796				1			
	234729	16/09/2022	09:03	21/09/2022	09:13	747859	אחריות יבואן	מכונאות	85,680	פנס ראשי (צד אחד) פ+ה			1		35 אחריות יבואן	
	234167	01/09/2022	10:53	01/09/2022	11:56			מכונאות	84,842	נמצא פנס קדמי שמאל לד לא תקין			0			
	226506	31/01/2022	08:51	01/02/2022	12:41	745425	אחריות יבואן	מכונאות	74,031	נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה			1		35 אחריות יבואן	
	226505	31/01/2022	08:51	01/02/2022	12:41	745425	אחריות יבואן	מכונאות	74,031				1		35 אחריות יבואן	
	226443	31/01/2022	08:51	01/02/2022	12:41			מכונאות	74,031	טיפול 75,000 ק"מ			1			
	223477	10/11/2021	13:37	10/11/2021	14:56			מכונאות	70,233	.ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר הה			0			
	217429	24/05/2021	09:12	24/05/2021	10:56			מכונאות	60,274	טיפול 60.000 ק"מ			1			
	217176	13/05/2021	11:46	13/05/2021	12:57			מכונאות	5,444	יש להחליף פנס לד קדמי ימני לא			0			
ף בע"מ	203314	07/11/2019	08:17	07/11/2019	09:39			מכונאות	33,991	טיפול 30,000 ק"מ			1			
ף בע"מ	194073	10/05/2019	08:02	10/05/2019	13:55			מכונאות	22,032	פחחות מגן קדמי ימין			1			
ף בע"מ	193960	07/05/2019	08:16	07/05/2019	09:46			מכונאות	27,035	ניקוי מכסה ברקס			0			
ף בע"מ	188109	01/02/2019	08:27	01/02/2019	09:42			מכונאות	14,512	טיפול 15,000			1			
ף בע"מ	168509	06/02/2018	09:20	06/02/2018	09:22			מכונאות	2	.מסירת רכב ללקוח			0			

= סוף =