

### רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	365369	09/02/26 10:00	17/02/26 08:37			מכונאות	131916	אביזרים			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
אביזרים												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו												
SELACC200												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-שטיח לבד יאריס היברידית												
PW2100D017C0												
1												
מקורי-ערכת עזרה ראשונה												
PW02200056												
1												
מקורי-ערכת תיקון פנצר												
42606F4913												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	365370	09/02/26 10:01	00:00			מכונאות	131916	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	365371	09/02/26 10:02	09/02/26 10:02			מכונאות	131916	155 בדיקות			false	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
155 בדיקות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות												
SEL155												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	361584	12/12/25 08:27	12/12/25 10:12			מכונאות	130592	טיפול 15 + בד אורות			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 15 + בד אורות												
חיזוק כיסוי פנס ערפל ימין												
בד מגב אח האם תקין												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.												
MATOK												
.7												
טיפול 15,000 ק"מ												
001315												
.4												
הח מגב אח + מסנן מזגן												
11199												
.3												
חיזוק פנס ערפל קדמי ימין												
11199												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-מסנן שמן												
04152YZZA7												
1												
חומרי עזר												
AV140												
3.4												
מקורי-TGMO 5W30 PFE												
08880838531L												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
1												
מסיר פיח 80X PAZ												
80X												
1												
מקורי-מסנן מזגן												
87139YZZ16												
1												
מקורי-מגב אחורי												
852420D130												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	346340	14/02/25 08:34	14/02/25 10:36			מכונאות	122335	טיפול 135			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 135												
אחריות שנה 15												
לקוחה מתלוננת על רכב (משתעל)												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.												
MATOK												
.9												
טיפול 135,000 ק"מ												
0013135												
0												
אחריות sulsp מוקדמת לשנה 15 / אק"מ RSA.												
EARLYW												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-מסנן שמן												
04152YZZA7												
3.4												
שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY												
Z54												
1												
חומרי עזר												
AV140												
1												
מקורי-נוזל שמשות												
0880880132												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
1												
מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה												
10108												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	331481	14/04/24 07:23	14/04/24 09:35			מכונאות	113130	טיפול 120000			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	טיפול 120000											
	אחריות שנה 15											
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0										
	טיפול 120,000 ק"מ	1.2										
	אחריות sulsp לשנה 15 / אק"מ RSA.	0										
	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.6										
	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.2										
	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1										
	חיזוק שפם קד' + כיסוי פנס ערפל	0										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	מקורי-מסנן שמן	1										
	חומרי עזר	1										
	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1										
	מקורי-מסנן מזגן	1										
	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	3.4										
	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1										
	מקורי-מסנן אויר	1										
	מקורי-רפידות בלם קדמ	1										
	מקורי-צלחת בלם קדמית	2										
	מקורי-מגב קדמי שמאל	1										
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	הגה נתקע בהתנעה											
	אופיר ראה את הרכב											
	עלות בדיקה- 490 ש"ח											
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	חובק הגה פ+ה	0										
	פ+ה מתג הצתה+גירוז	.3										
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	טיפול 105											
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0										
	טיפול 105,000 ק"מ	.7										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	מקורי-מסנן שמן	1										
	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	3.4										
	חומרי עזר	1										
	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1										
	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
	מקורי-מסנן מזגן	1										
	מקורי-מסנן אויר	1										
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	הארכת אחריות											
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ (תוכנית ה	0										
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	התקנת מרים											

				שמשמות				16:16	09:43		
<b>עבודות</b>											
<b>קוד</b>											
<b>תאור</b>			<b>כמות</b>								
התקנת מרים שמשמות			0								
שולם בקבלה 437356			0								
<b>חלפים</b>											
<b>קוד</b>											
<b>תאור</b>			<b>כמות</b>								
מרים שמשות טויוטה 4 חח צמה			1								
			53690								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	304947	11/10/22 09:14	11/10/22 12:22			מכונאות	94635	פרוק מרים ישן			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
<b>תאור</b>			<b>כמות</b>									
פרוק מרים ישן			2									
צמה+ מרים			0									
הזמן לא סופק			0									
מילוי אויר בצמיגים			0									
			11199									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	303784	06/09/22 08:04	11/09/22 15:06			פחחות	93844	פחחות			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
<b>תאור</b>			<b>כמות</b>									
פחחות			3.24									
החלפת כנף קד"מ" פ.ה מגן קדמי			0									
צבע כנף קדמית			2.7									
חשמל			.41									
			X1									
			X2									
			X3									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
<b>תאור</b>			<b>כמות</b>									
מקורי-כנף ק.י. יארס מחיר חליפי			1									
חליפי-קליפס			10									
חלפים מקוריים במחיר חליפי			1									
			5381152390									
			AV90467									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	303963	06/09/22 08:04	11/09/22 15:06			מכונאות	93844	מצת סיגריות - מכלל פ+ה			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
<b>תאור</b>			<b>כמות</b>									
מצת סיגריות - מכלל פ+ה			.4									
			830531									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
<b>תאור</b>			<b>כמות</b>									
מקורי-שקע חשמל			1									
			855300D021									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	297271	07/04/22 08:58	07/04/22 11:56			מכונאות	89669	טיפול 90,000 ק"מ			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
<b>תאור</b>			<b>כמות</b>									
חברה של פאני.												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
<b>תאור</b>			<b>כמות</b>									
טיפול 90,000 ק"מ			1.5									
כיוון פרונט רכב פרטי			.88									
הארכת אחריות לשנה או 15אק"מ בסיום תק			0									
הח' מסנן אויר			0									
סידור גריל בפגוש קד'			0									
			11199									
			11199									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
<b>תאור</b>			<b>כמות</b>									
שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY			3.4									
מקורי-מסנן שמן			1									
מקורי-אטם פקק ריקון			1									
מקורי-מצת			4									
מקורי-מסנן מזגן			1									
חומרי עזר			1									
נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב			1									
מקורי-נוזל בלמים 0.5			2									
מקורי-מסנן אויר			1									
			Z54									
			04152YZZA7									
			9008043037									
			9091901275									
			87139YZZ16									
			AV140									
			Z1000									
			0882380111									
			178010D060									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	297767	04/12/19 08:43	04/12/19 15:19			מכונאות	50917	נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
<b>תאור</b>			<b>כמות</b>									
רעשים בבניעה												

עבודות		
קוד	תאור	כמות
421041	נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
424500D051	מקורי-נבה אחורית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	195111	20/08/19 10:42	21/08/19 13:31			מכונאות	42412	נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
421041	נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
424500D051	מקורי-נבה אחורית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	27/12/17 08:00	27/12/17 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B203000000	מובילאיי	0