# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 885950 | 23/11/26 16:28 | 00:00 | | | מכונאות | 52049 | טיפול 90,000 לפי הצעה + שטיפה | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 885951 | 23/11/26 16:28 | 00:00 | | | מכונאות | 52049 | שטיחים חדשים | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 884798 | 06/11/26 10:14 | 06/11/26 11:03 | | | מכונאות | 51656 | בדיקת קניה | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | בדיקת קניה | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | בדיקת קניה | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 874343 | 08/06/26 09:37 | 08/06/26 11:39 | | | מכונאות | 48890 | בד קוד תקלה | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | בד קוד תקלה | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | בד קוד תקלה | 1 |
| 421041 | נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה שמאל | .8 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| BM3205 | נבה אחורית יאריס מ 06 | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 830783 | 08/08/24 07:23 | 08/08/24 07:50 | | | מכונאות | 37123 | בדיקת מזגן מרעיש בזמן הפעלה | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | בדיקת מזגן מרעיש בזמן הפעלה | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | ניקוי מפוח מזגן ללא חיוב -מורן | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 803576 | 09/06/23 06:09 | 09/06/23 09:10 | | | מכונאות | 31048 | טיפול | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001375 | טיפול 75,000 ק"מ | 1.1 |
| 001118 | בדיקת בטיחות ממוחשבת במיני ליין | 0 |
| 2 | .בדיקת קליפסים לשטיח נהג | 0 |
| 00122 | בדיקת מצבר | 0 |
| 001112 | שטיפת רכב חיצונית | 0 |
| X | פ.ה ביטנה+ קליפסים | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 04152YZZA7 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| AV2 | מסיר פיח חלל שריפה בנזין | 1 |
| AV88 | גלון 4 ליטר נוזל לניקוי שמשות | 1 |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 3.1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 538760D430 | מקורי-בטנה לכנף ק.ש. | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 545056 | 29/08/22 07:31 | 13/09/22 07:57 | | | מכונאות | 26955 | תיקון סוויץ | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 42099 | תיקון סוויץ | 2.46 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 4589712020 | מקורי-בורג הגה | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 539677 | 03/06/22 08:25 | 03/06/22 10:53 | | | מכונאות | 25609 | בדיקת מצבר | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | נ.ש. ויקטור | |
| | יפית | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 2 | .בדיקת קליפסים לשטיח נהג | 0 |
| 00122 | בדיקת מצבר | 0 |
| 001112 | שטיפת רכב חיצונית | .15 |
| 001361 | טיפול 60.000 ק"מ | 1.2 |
| 473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה | .6 |
| A-473011 | דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה | .2 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 04152YZZA7 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| Z121 | שמן מנוע 5W30 ACEA C2,3 SNCF | 3.1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| 178010D060 | מקורי-מסנן אויר | 1 |
| 04465YZZDS | מקורי-רפידות בלם קדמ | 1 |
| 435120D210 | מקורי-צלחת בלם קדמית | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 517762 | 02/07/21 09:14 | 02/07/21 11:47 | | | מכונאות | 20348 | טיפול 45,000 ק"מ | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | נ.ש אבי | |
| | דוד | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | .9 |
| 2 | .בדיקת קליפסים לשטיח נהג | 0 |
| 00122 | בדיקת מצבר | 0 |
| 001112 | שטיפת רכב חיצונית | .15 |
| W4+5 | .הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 04152YZZA7 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| Z121 | שמן מנוע 5W30 ACEA C2,3 SNCF | 3.1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| AV2 | מסיר פיח חלל שריפה בנזין | 1 |
| AV88 | גלון 4 ליטר נוזל לניקוי שמשות | 1 |
| | .הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 492141 | 21/06/20 07:14 | 21/06/20 08:41 | | | מכונאות | 14349 | טיפול 30,000 ק"מ | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | נ.ש אבי | |
| | לימור | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2 |
| 2 | .בדיקת קליפסים לשטיח נהג | 0 |
| 001112 | שטיפת רכב חיצונית | .15 |
| 00122 | בדיקת מצבר | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| AV88 | גלון 4 ליטר נוזל לניקוי שמשות | 1 |
| Z44 | נוזל בלמים DOT4 בקבוק | 1 |
| 87139YZZ16 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 04152YZZA7 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| Z121 | שמן מנוע 5W30 סינטטי מלא C3 | 3.1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 468417 | 23/06/19 13:59 | 23/06/19 15:46 | | | מכונאות | 7466 | טיפול 15,000 | | | true |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | נ.שרות-עינב | |
| | שרון | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 15,000 | .7 |
| 2 | .בדיקת קליפסים לשטיח נהג | 0 |
| 00122 | בדיקת מצבר | 0 |
| 001112 | שטיפת רכב חיצונית | .15 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 04152YZZA7 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| Z121 | שמן מנוע 5W30 סינטטי מלא C2 | 3.1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 441284 | 21/06/18 15:55 | 26/06/18 06:32 | | | מכונאות | 10 | .מסירת רכב ללקוח | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | באישור מרגלית | |
| | יום נעים, אורנה | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001300 | .מסירת רכב ללקוח | 0 |
| | התקנת קודנית שלדג + מיגון | 1 |
| | התקנת מרים שמשות | .5 |
| | התקנת מדליק אורות אוטו' | .3 |
| | התקנת חיישני רוורס למערכת טאץ | 1 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| P04021 | קודנית שלדג+מיגון | 1 |
| GC53639 | מרים 4 ח"ח ליאריס | 1 |
| GC80010 | מדליק אורות אוטומטי | 1 |
| GC80054 | חיישני רוורס למערכת טאץ | 1 |
| | הנחה מיוחדת | -1 |