

רשימת עובדים וטיפולים

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	379348	03/07/25 07:51	03/07/25 11:44			מכונאות	178527	מוזמן לטיפול יש הצעה			true	
תלונות												
קוד		תאור				כמות						
		מוזמן לטיפול יש הצעה										
		שטיח תקין לקוח ממתין										
		בדיקת רעש בנסיעה 40 קמ"ש										
		חיזוק מגן אחורי שמ										
		החלפת רדיו של הלקוח										
עבודות												
קוד		תאור				כמות						
001390		טיפול 90,000 ק"מ				1.5						
NOWAR		לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.				0						
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.				0						
X		הרכבת מערכת רדיו של הלקוח				0						
421041		נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה				.8						
חליפים												
קוד		תאור				כמות						
ZO1		שמן מנוע בתקן SL C14 5W30				3.4						
04152YZZA7		מקורי-מסנן שמן				1						
9008043037		מקורי-אטם פקקי ריקון				1						
PZ46300PB004		מקורי-ניקוי למרססים-				1						
87139YZZ34		מקורי-מסנן מזגן משופ				1						
9091901275		מקורי-מצת				4						
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5				1						
178010Y010		מקורי-מסנן אוויר				1						
424500D051T		חליפי-נבה אח'				1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	365130	12/04/24 09:00	12/04/24 11:47			מכונאות	150518	טיפול			true	
תלונות												
קוד												
						תאור	כמות					
						טיפול						
						בדיקת פרונט						
						שטיח תקיין						
						טל' בעל הרכב: 0524220305						
עבודות												
קוד												
						תאור	כמות					
						טיפול 150,000 ק"מ	1.8					
						הארכת אחריות לשנה או 15 אק" מ בסיום תקו	0					
						בדיקת פרונט	0					
						דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.6					
						דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.2					
						החלפת מוטות מייצב קד'	1					
חלפים												
קוד												
						תאור	כמות					
						שמן מנוע בתקן SL C14 5W30 PAZ	3.6					
						מקורי-מסנן שמן	1					
						מקורי-נוזל בלמים 0.5	1					
						מקורי-מסנן מזגן משופ	1					
						מקורי-אטם פקק ריקון	1					
						מקורי-נוזל קירור 5 ל	1					
						מסיר פיח	1					
						מקורי-מגב אחורי	1					
						מקורי-גומי מגב קד' ימ	1					

435120D060	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
04465YZZDS	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
488200D010	מקורי-זרוע למוט מייצ	2
178010Y010	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	357798	25/08/23 07:54	25/08/23 09:49			מכונאות	135806	טיפול			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			טיפול									
			מנורת לחץ אויר דולקת									
			שטיח תקין									
			טל" בעל הרכב: 0524220305									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
0013135			טיפול 135,000 ק"מ		.9							
X			להציע אחריות מורחבת		0							
MATOK			שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
ZO1			שמן מנוע בתקן SL C14 5W30 PAZ		3.4							
04152YZZA7			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
AV			מסיר פיח		1							
87139YZZ30			מקורי-מסנן מזגן משופ		1							
178010Y010			מקורי-מסנן אוויר		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	349014	08/01/23 08:26	12/01/23 12:50			פחחות	121020	עבודות פחחות			true	
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
P			עבודות פחחות		0							
Z			עבודות צבע		0							
			העברת חיישנים		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
521590U917			מקורי-מגן אחורי יארי		1							
815910D190			מקורי-פנס ערפל אחורי		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	349016	08/01/23 08:40	08/01/23 11:51			מכונאות	121022	טיפול 120,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד			תאור				כמות					
0013121			טיפול 120,000 ק"מ				2.1					
MATOK			שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.				0					
NOWAR			לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.				0					
חלפים												
קוד			תאור				כמות					
ZO1			שמן מנוע בתקן SL C14 5W30 PAZ				3.4					
04152YZZA7			מקורי-מסנן שמן				1					
0882380111			מקורי-נוזל בלמים 0.5				1					
178010Y010			מקורי-מסנן אוויר				1					
87139YZZ30			מקורי-מסנן מזגן משופ				1					
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון				1					
AV			מסיר פיח				1					
90981YZZAC			מקורי-נורה לפנס ראשי				1					

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	307571	12/12/22 07:32	12/12/22 11:44			מכונאות	119344	כיוון פרונט רכב פרטי			true	
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
XX124			כיוון פרונט רכב פרטי		.94							
11199			קידוד חיישן לחץ אויר		.5							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
98989AV70D			צמיג דנלופ 18560R15-84H		2							
4260702031			מקורי-שסתום עדכון לח		1							
0442302010			מקורי-קיט לוונטיל		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	299513	27/05/22 08:49	27/05/22 11:36			מכונאות	106017	טיפול 105,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.7
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
X80	ליטוש פנסים	.62
11199	הח' נורה ראשית R	0
11199	הח' אור מספר ימין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	3.4
04152YZZA7	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV140	חומרי עזר	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
178010Y010	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
90981YZZAJ	מקורי-נורה לפנס ראשי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	290255	05/11/21 09:08	05/11/21 11:47			מכונאות	92570	טיפול 90,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.5
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	3.4
04152YZZA7	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901275	מקורי-מצת	4
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
AV140	חומרי עזר	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
852140D310	מקורי-גומי מגב קד ימ	1
178010Y010	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	283855	04/06/21 08:22	04/06/21 11:04			מכונאות	83241				true	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
98989AV70D	צמיג דגלופ 18560R15-84	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	274952	30/10/20 08:56	30/10/20 10:54			מכונאות	75125	טיפול 75,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	.7
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.6
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.2
850081	מכלל להב מגב אחורי פ+ה	.1
X80	ליטוש פנסים	.62
11199	הח' מסנן מזגן	0
11199	ביקורת חורף	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע 5W30C2	3.4
04152YZZA7	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV140	חומרי עזר	1
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
04465YZZDS	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
435120D060	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
852420R010	מקורי-מגב אח	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
	מאושר איציק	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	259860	18/10/19 09:51	18/10/19 11:59			מכונאות	60751	טיפול 60.000 ק"מ - ATM (אוטומטי)			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ - ATM (אוטומטי)	1.2

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוזן	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	236585	04/05/18 11:10	04/05/18 12:05			מכונאות	33215	טיפול 30,000 ק"מ			true	

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
11199	החלפת מגבים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע 5W30C2	3.4
04152YZZA7	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
AV140	חומרי עזר	1
852140D310	מקורי-גומי מגב קד' ימ	1