

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	133254	13/07/26 11:09	00:00			מכונאות	42613	מצבר			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	108003	28/03/24 07:23	28/03/24 13:40			פחחות	41123	מוזמן ל150+טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן ל150+טטט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013150	טיפול 150,000 ק"מ	1.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30	3.4
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
AV00	מסנן למתז מים	1
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
9671119007	מקורי-אטם גומי לברז	1
Z60	מקורי-נוזל קירור טוי	4.8
232170Q030	מקורי-מסנן משאבת דלק	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	102392	21/09/23 15:54	22/09/23 08:54			פחחות	40623	פחחות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פחחות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	תיקון פגוש קדמי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	285576	22/03/23 11:13	24/03/23 11:40			מכונאות	40495	קישוט גג ימין סופק			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	קישוט גג ימין סופק	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	285203	13/03/23 07:50	13/03/23 14:19			פחחות	40425	טיפול לכרטיס ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013135	טיפול 135,000 ק"מ	.9
4455	בדיקת בלמים	.5
11099	בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה	1
11099	בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה	1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0888083389	מקורי- שמן W305	.7
M8	נוזל לניקוי שמשות	1
AV00	מסנן למתיז מים	1
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
49	הצטרפות למועדון	1
486090D041T	כריות לבולם-חליפי	1
85212YZZBH	מקורי-מגב קדמי	1
755510D132	מקורי-קישוט גג מין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	275190	13/04/22 08:44	13/04/22 15:23			פחחות	38454	טיפול 120,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013121	טיפול 120,000 ק"מ	2.1
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.6
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.2
147147	ליטוש פנס ראשי ימין + שמאל	0

0			
חלפים			
קוד	תאור	כמות	
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1	
M1	שמן מנוע 5W30	3.4	
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1	
178010Y010	מקורי-מסנן אוויר	1	
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1	
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1	
M8	נוזל לניקוי שמשות	1	
AV00	מסנן למתז מים	1	
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן משופ	1	
435120D060	מקורי-צלחת בלם קדמית	2	
04465YZZDS	מקורי-רפידות בלם קדמ	1	
85212YZZBH	מקורי-מגב קדמי	1	
99132YZZBA	מקורי-נורת פופ	2	

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוזן	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	265752	22/04/21 07:20	22/04/21 10:57			פחות	35123	טיפול 105,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	7.
4455	בדיקת בלמים	0
5111	החלפת מוט מייצב קד' ימין+שמאל	6.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
M1	שמן מנוע 5W30	3.4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
M8	נוזל לניקוי שמשות	1
AV00	מסנן למתז מים	1
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
488200D010T	מוט מייצב קד'	2
178010Y010	מקורי-מסנן אוויר	1
49	הצטרפות למועדון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	260369	15/09/20 09:33	15/09/20 14:45			פחחות	34082	פחחות			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	פחחות	0
11099	העברת ח"שני רוורס	0
11099	צבע	0
11099	חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
525750D130	מקורי-תפס למגן אחורי	1
521590D993	מקורי-מגן אחורי	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן אחור	8
AV5	פנימי למגן אח'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	257485	16/06/20 10:34	16/06/20 10:42			מכונאות	33052				true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תגיע ביום אחר	

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אורך	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	254492	18/02/20 08:11	18/02/20 12:38			פחות	32000	טיפול 90,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.5
4455	בד בלמים	0
111111	שטיפת מנוע	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
M1	שמן מנוע 5W30	3.4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
M8	נוזל לניקוי שמשמות	1
AV00	מסנו למתיז מים	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד איץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	227301	22/10/17 10:13	22/10/17 11:21			מכונאות	23700	החלף את יחידת הניפוח וערכת כרית אוויר			true	
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
BGG22C11				החלף את יחידת הניפוח וערכת כרית אוויר		.6						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
0400656102				מקורי-מפעיל כרית אוו		1						
040067230DC0				מקורי-ערכת כיסוי כרי		1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	227302	22/10/17 10:14	23/10/17 08:23			מכונאות	23700	מנורת בלימה אמצעית - מכלל פ+ה			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			פנס בלימה + מגב									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
811571			מנורת בלימה אמצעית - מכלל פ+ה		.4							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
815700D152			מקורי-פנס בלימה אמצע		1							
852140D310			מקורי-גומי מגב קד ימ		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	219473	12/02/17 08:36	12/02/17 12:41			מכונאות	21170	טיפול 45,000			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001345	טיפול 45,000	.9										
4455	ב"ד בלמים	.5										
111111	שטיפת מנוע	.14										
121212	הכנה לטסט	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
04152YZZA7	מקורי-מסנן שמן	1										
Z82	שמן מנוע דיזל יורו 0	4.2										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1										
M8	נוזל לניקוי שמשמות	1										
AV00	מסנן למתיז מים	1										
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1										
178010Y010	מקורי-מסנן אוויר	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	215015	09/10/16 08:05	09/10/16 08:10			פחחות	18754	צבע			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
11099		צבע		0								
11099		פ+ה מראה שמאל		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
AV		מראה חיצונית שמאל		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	212460	20/07/16 08:12	20/07/16 09:22			מכונאות	17582	בדיקת 4 גזים + אורות כללי			true	
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
121212			בדיקת 4 גזים + אורות כללי		0							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	207430	25/02/16 07:50	25/02/16 09:03			מכונאות	15578	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
4455			ב"ד בלמים		0							
111111			שטיפת מנוע		.14							
001330			טיפול 30,000 ק"מ		1.2							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
04152YZZA7			מקורי-מסנן שמן		1							
M1			שמן מנוע 10W30		3.4							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
Z20			מסיר פיח למע" דלק		1							
M8			נוזל לניקוי שמשמות		1							
AV00			מסנן למתיז מים		1							
87139YZZ16			מקורי-מסנן מזגן		1							
M7			נוזל בלמים DOT-4		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	196469	01/02/15 11:07	01/02/15 13:20			מכונאות	8066	טיפול 15,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לקוח - שיינמן מאיה	
	רצון טוב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV	חיישני רוורס	1